

九龍城區議會轄下
地區設施及工程委員會
潘國華主席, JP

促請於紅磡區內檢測食水喉管及設立「智管網」

紅磡寶其利街今年 2 月 12 日發生爆水管意外，令寶石戲院大廈及聯成大廈暫停供水至半夜，居民因而大受影響。是次意外並非近期單一事件，僅在約半年前馬頭圍道亦曾發生同類事故，不免令人擔憂紅磡區內食水喉管是否因老化問題存有安全隱患。就此，我們促請署方：

1. 全面檢測紅磡區內食水喉管，如有發現損壞、老化跡象即盡快更換；
2. 據悉署方正於全港逐步設立「智管網」，希望儘快設至紅磡區，以便及早知悉水管漏損程度以即時跟進。

九龍城區議員
李超宇 黃馳 馮務君
2025 年 2 月 18 日