

九龍城區議會轄下地區設施及工程委員會潘國華主席

要求修整黃埔海濱長廊不平路面，解決積水問題

本處收到居民反映，指在九龍海逸君綽酒店外的黃埔海濱長廊，多段路面有積水情況。

居民指出，該路段有不少地方出現大範圍積水。而上址在晚間是附近社區居民休憩及運動的熱門地點，人流十分多，地面積水濕滑對市民構成不便及安全隱患，尤以長者及運動的市民為甚。

居民反映，積水原因疑是路面不平，以及缺乏排水渠口所致，祈能盡快採取有效措施，如鋪平地面及增加排水口，以改善積水情況。



民建聯 九龍城區議員  
吳寶強 林德成 潘國華 吳奮金 陳治華

2025 年 4 月 17 日