

有關紅磡區渠道淤塞、路面長期積水及必嘉街近機利士南路渠道臭味事宜

渠務署回覆如下：

就題述事宜，渠務署已立即派員進行現場視察及對地下渠管進行勘察，確認相關位置附近屬渠務署管理的地下公共渠管運作正常及未有發現氣味問題。渠務署會繼續密切監察轄下的渠務系統，尤其於颱風及暴雨前加強巡查容易淤塞地點，確保渠道暢通。如發現渠道有阻塞的情況，會立即安排管道清洗工作，以減少對公眾造成的影響。

(秘書處於 9 月 5 日收到)

九龍城區議會秘書處

2025 年 9 月