

(資料文件)

**九龍城區議會轄下
地區設施及工程委員會
第九次會議工作進度報告**

主旨

本文件旨在概述九龍城區議會轄下地區設施及工程委員會(下文簡稱「地工會」)在 2025 年 5 月 8 日第九次會議上討論的主要事項。有關該會議之討論詳情以獲地工會通過的會議記錄為準。

關於九龍城區行人路與電訊井蓋凹凸不平之安全隱患改善建議

2. 委員表示九龍城區多處行人路(如漆咸道北、新柳街、土瓜灣地鐵站 A 出口等路段)與電訊井蓋接駁位凹凸不平,影響行人安全。委員建議相關機構在進行涉及電訊井蓋的工程時,需提早通知路政署,並在工程完成前後為電訊井蓋拍攝照片,以供署方日後查證。此外,委員亦促請路政署提醒相關機構在完成工程後妥善放置電訊井蓋,以免對行人造成危險。

3. 路政署回應指,署方已派員到有關路段進行視察。於漆咸道北行人路的路面不平事宜涉及電訊井蓋不平。署方在收到通知後,相關公共事業機構已完成兩個電訊井蓋修復工程。署方亦在其他位置發現電訊井蓋附近的行人路凹凸不平,並已即時圍封有關位置及通知相關機構跟進。

4. 此外,路政署已安排承建商完成土瓜灣港鐵站 A 出口行人路路面不平的維修工程,並派員到新柳街視察,惟未有發現該行人路有路面不平的情況。署方會密切監察區內路面情況,如發現路面損毀或不平,會適時安排修補。署方亦備悉委員有關提醒公共事業機構妥善

放置電訊井蓋的意見，並會研究相關通報機制。

關注啟德大道公園環境綠化事宜

5. 委員表示雨季和風季將至，為免影響進度，促請康文署盡早完成啟德大道公園修復工程。委員亦指出，啟德大道公園原有的行人通道工程未能配合附近居民的需求，以致周邊居民需繞行一百至二百米，對他們的日常生活造成不便。此外，有市民被自動灑水系統的管道絆倒，建議署方研究改善方案，以免意外發生。

6. 康文署回應指一直有密切留意啟德大道公園設施的使用情況及監察公園維修保養綠化等工作，就綠化地帶及地面行人通道出現損毀的情況，署方曾於本年 4 月 28 日聯同委員及建築署代表進行實地視察，並共同研究可行的改善方案，包括在公園草坪較多人使用的位置鋪上踏步石板，打造成為綠化小徑，或在草坪補種植物等。這不僅方便公園遊人，亦提升公園的美化效果。署方會聯同建築署盡快探討及詳細研究可行方案。至於行人通道旁部分損壞的渠蓋，署方將與建築署盡快展開修復工程，預計工程於本年 5 月底完成。

7. 就公園綠化地帶及地面行人通道的修復工程，署方正等待相關部門提交報價。署方會在資源許可的情況下進行改善工程，並按照緩急先後排列次序，優先處理人流較密集的地方。有關澆水設施喉管外露的安全隱憂，署方如在評估後發現沒有保留相關設施的必要，會考慮移除設施，再進行道路重鋪工程。署方亦會考慮在受損的公園草坪補種植物。

九龍城區議會秘書處

2025 年 7 月