

九龍城區議會蔣志豪主席 JP

關注啟德地盤工業意外，建議加強巡查及善用科技，提升職安水平

啟德近月發生多宗嚴重工業意外，包括本年 9 月 6 日啟德世運道地盤，一名工人被一塊約拳頭大小的石屎由 6 至 7 米高處跌下擊中；本年 7 月 23 日，啟德沐泰街地盤一名搭棚工人，由工作台自 5 米高墮下受傷；本年 4 月 14 日，協調道房協地盤一名工人被一塊由外牆突然墮下的約 7 噸重的預製石屎擊中。

工業意外一宗也嫌多，由於土瓜灣區有多個大型重建項目正在施工或即將開展，而啟德區亦有多個建築項目進行，啟德區接連發生嚴重工業意外，令市民關注。我們建議勞工處強化區內地盤的監管與執法，應針對高風險工序（如高空工作、吊運、挖掘）加強不定時巡查，增加突擊巡查頻率，並提高罰則，以起阻嚇作用。並在九龍城區內引入高科技監察：要求承建商在九龍城區內大型地盤的危險區域安裝閉路電視或物聯網感測器（如偵測棚架震動、有害氣體），實時監控安全狀況。亦可成立專責小組，由勞工處、承建商等持份者代表組成，定期開會審視九龍城區內地盤安全表現，共享事故數據及預警。

當局在為九龍城區內工程招標時應考慮安全紀錄良好的承建商，並限制過度分包層級，確保安全指令有效傳達至前線。設立「動態風險評估」，建議九龍城區內地盤每日開工前，由前線主管與工人一起審視當日工作環境及潛在新風險，並加以紀錄。

足夠的安全培訓亦是必不可少，所有進入九龍城區內地盤的工人必須完成有針對性的安全訓練，並通過考核。為所有九龍城區內工程項目設立安全大使，由資深工人擔任，以身作則，提醒同僚遵守安全規定。

現天氣多變，常有颱風襲港，建議於九龍城區內工程範圍善用科技，如使用無人機巡檢，定期以無人機檢查高空棚架、屋頂等難以到達的區域，及早發現結構缺陷。

最後，九龍城區內各工程項目應加強緊急應變，定期進行聯合演習，大型地盤與消防處、醫院進行意外救援演習，測試通訊、疏散及救援流程，確保九龍城區意外發生時能迅速有效應對，並確保地盤內必須時刻保持救援通道暢通，並設清晰的通道及路線標識。

工業意外的發生原因複雜，需從監管、管理、技術、文化四方面入手。建立「安全第一」的核心價值，必由當局、發展商、承建商及工人共同承擔。與其等待意外發生後補救，不如投資於預防性措施，保障工人生命，方能從根源降低風險，真正實現以人為本。

吳寶強 潘國華 林德成 關浩洋 吳奮金 陳治華 利哲宏

2025 年 9 月 15 日