## 房屋局常任秘書長辦公室獨立審查組 就葵青區議會第 153 次會議資料文件 持續跟進葵涌大隴街近石籬商場及友明大廈疑似沉降事件的 書面回覆

房屋局常任秘書長辦公室獨立審查組(房屋局)就上述議程提供 書面回覆:

## 1. 麥當勞餐廳廚房外牆調查報告及裂縫出現的成因

房屋局於本年 5 月已致函要求石籬(II)商場業主跟進上述事官。

商場業主於 6 月委聘的顧問公司團隊(團隊)包括認可人士, 註 冊結構工程師及註冊承建商,根據《建築物條例》(條例)針對疑似沉降引起的外牆裂縫, 提交維修方案。方案並不包括查找及報告附近一帶是否存在水土流失的成因。

團隊對位於商場麥當勞餐廳廚房外牆裂縫於 6 月進行勘察,7 月 起進行維修工程並於 8 月完成主體的維修及提交完工文件確認安全。

房屋局於 8 月 2 8 日, 9 月 17 日及 10 月 27 日派員視察,確認外 牆裂縫已被修補,並按條例的既定程序完成。

據悉,商場業主於裂縫修補後正進行飾面工程,有關工程屬指定 豁免工程,而麥當勞餐廳重開的時間亦非房屋局管轄範圍,因此房屋 局未能就此作回覆。

## 2. 石梨街與商場的樓梯完成修補後情況/時間表

房屋局曾於本年 6 月 2 日得悉石梨街與商場的樓梯附近地面有不平情況, 並於翌日到場視察,發現地面已完成維修,且相鄰的樓梯結構亦沒發現有明顯的危險情況。

.../

房屋局於 9 月 17 日再到現場視察,並沒有發現有欠妥的情況。 儘管如此,房屋局亦已致函業主/管理公司勸喻其適時檢視及維修有 關位置。

根據管理公司 10 月 3 日回覆房屋局信件,管理公司於 9 月 19 日 起圍封該位置作檢視,會視乎情況,如有需要會適時維修。而商場樓 梯以外範圍並非房屋局管轄範圍,因此房屋局不擬作進一步回覆。

房屋局於 10 月 27 日再到現場視察,管理公司仍圍封該位置, 但沒有發現有欠妥的情況。房屋局會繼續關注事件並已記錄在案,如 日後發現有欠妥情況,會按條例跟進。

房屋局常任秘書長辦公室獨立審查組 2025年10月27日