

致 西貢區議會主席  
吳仕福太平紳士

傳真號碼: 2174 8355

## 要求政府改善調景嶺交通交匯內的公廁設施

### 內容：

位於調景嶺交通交匯處內的公廁使用者眾，但經常漏水而地面的防滑措施亦不足，清潔工人只好在地上鋪上紙皮預防有人跌倒，連一張“似樣”的防滑膠地墊也沒有，故被市民垢病，但鋪紙皮的做法只是治標不治本。另外，亦有不少人反映該公廁的衛生情況欠佳，即使途經旁邊的行人路亦能嗅到異味及有水流出行人路。因應上述意見，現要求政府改善調景嶺交通交匯內的公廁設施。

### 動議：

要求政府改善調景嶺交通交匯內的公廁設施。

望 主席能加入 2015 年 5 月 5 日之議程，謹此致謝！

繼陳  
偉

動議人:陳繼偉議員

方國珊

和議人:方國珊議員

2015 年 4 月 13 日

附圖一:



附圖二:

