

水務署就 SKDC(M)文件第 163/15 號的回應

水務署就「要求檢查及加快更換區內老化水管，
並公佈將軍澳南區工程計劃及進度時間表」的動議回覆

本署於 2015 年 1 月 17 日收悉將軍澳廣明苑管理處通知，因近廣寧閣之地底私人鹹水喉管有漏水情況出現，為避免漏水情況持續，該屋苑需暫停鹹水供應，廣明苑、尚德邨、尚德廣場、寶明苑以及鄰近之三所學校因而受到影響。由於該段喉管屬私人喉管，有關維修工程屬內部供水系統事宜，需由相關屋苑負責。本署曾發出維修通知書給相關屋苑管理處，以盡快完成維修工作及恢復鹹水供應。最後，屋苑於 2015 年 1 月 29 日完成該段喉管維修工作，而整個受影響社區的鹹水供應也隨之回復正常。

另本署於 2015 年 3 月 9 日下午收悉將軍澳貿業路近燈柱編號 EB0222，有一條直徑 200 毫米之鹹水喉管爆裂，隨即派員前往現場視察及進行緊急維修工程。新都城三期及茵怡花園之鹹水供應因受工程影響而需於下午五時開始暫停。搶修工作已於同日完成，並於當日晚上十一時許恢復上述屋苑之鹹水供應。

一直以來，本署均有採取措施加強檢測區內的食水及鹹水管，以進一步減低水管爆裂的風險，除使用漏水噪聲相關儀定期進行檢測外，我們亦已在食水及鹹水供水系統上加裝噪聲記錄儀，透過無線網絡將數據傳送至中央電腦，以便對區內的水管的狀況進行持續監測，希望能及早發現潛在的漏水情況，盡早安排維修，減少因水管爆裂而對區內居民的影響。

鑑於水管老化問題，本署已將區內一條沿寶琳北路、寶寧路及昭信路的地下鹹水管納入更換及修復水管工程，有關工程已於 2011 年 8 月分階段展開，預計於 2015 年年底竣工，本署會密切監察工程進度，以確保工程順利進行。

雖本署於現階段未有計劃在將軍澳南區安排更換及修復水管工程計劃，惟本署一直有密切留意該區供水情況，如有需要，會繼續考慮更換及修復老化水管，以便提供切合市民所需之供水安排及服務。