



運輸署就 SKDC(M)文件第 149/15 號的回應

運輸署

Transport Department

郵寄及傳真

[傳真號碼：2174 8355]

本署檔號 Our Ref.: NR 155/190 - 1(E)
來函檔號 Your Ref.: -
電話 Tel.: 2399 2402
傳真 Fax: 2381 3799

西貢區議會
新界將軍澳培成路38號
西貢將軍澳政府綜合大樓四樓
(經辦人：吳仕福主席)

吳主席：

於2015年5月5日西貢區議會大會提出動議
「要求嚴正跟進環保大道泥漿傾倒事件，
建議在環保大道、將軍澳隧道口及連德道天橋等合適地方
加裝攝錄機打擊重型車輛超速、超載等非法行為」

感謝方國珊議員和陳繼偉議員對上述事項的關注，就上述
動議，本署謹覆如下：

將軍澳道(連德道至將軍澳隧道口路段)及環保大道設計符
合現行標準，本署翻查近年的交通意外記錄，並沒有發現因涉及
超速引致有人受傷的交通意外記錄。

另外，在一般情況下，有關安裝固定偵察車速攝影機之地
點，本署有以下準則：

1. 交通意外(特別是由超速駕駛釀成的交通意外)的記錄；
2. 警方觀察所得車輛在該地點超速的普遍程度；
3. 車速及交通流量較高的重要道路和主幹路；
4. 陡長下坡路段；
5. 安裝攝影機箱的地點分佈要平均，令在整個區域對駕車
人士產生阻嚇作用；及

... / 第2頁

6. 四周的地理和環境因素。

現時於將軍澳道近啟田道、環保大道近百勝角路及日出康城已經裝有固定偵速攝影機。由於目前將軍澳道(連德道至將軍澳隧道口路段)及環保大道不符合上述再額外安裝固定偵速攝影機的準則，所以本署現時未有計畫在該處增設固定偵速攝影機。本署留意到上述查詢亦已轉達警方，相信警方也會就上述事宜作出回覆。

謝謝議員們對上述議題的關注。如對以上回覆有任何查詢，請與下方簽署人(電話：2399 2402)或本署工程師蕭麗明(電話：2399 2391)聯絡。

運輸署署長

(劉漢偉



代行)

2015 年 4 月 29 日

內部副本抄送：

總運輸主任/貨車事務

工程師/行人區改善計劃