

檔案編號：CC/L2/334/12/KL

敬啟者：

有關：要求新巴加強檢視空調巴士車廂內溫度

多謝 貴會於 11 月 9 日就上述事宜來函轉達議員的意見。經跟進後，現謹覆如下：


我們已備悉有關意見。現時新巴全線車隊均設有自動恆溫系統，令車廂溫度於不同季節均能維持在適當水平。當車廂內的溫度高於或低於預設的水平時，系統便會自動作出調節，加上巴士座位上已設有可開關的活動出風口，方便靈活調校鮮風的出風量及出風方向，以切合乘客的不同需要。此外，每輛巴士均需接受定期檢查，包括空調系統，確保運作良好。

我們會繼續密切留意車隊的空調運作，以提供舒適的服務。此外，我們未有相關投訴數字紀錄。

再次多謝 貴會對新巴服務的關注。謝謝！

此致
西貢區議會
交通及運輸委員會主席
吳雪山議員

新世界第一巴士服務有限公司
公眾事務經理



廖家欣 謹啟

2012年11月21日