

[UB2X]

本署檔號： (UB2F) in HyD NT/12-14/2/2-SK
來函檔號：
電話： 2762 3947
圖文傳真： 2714 5228

將軍澳坑口培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓(高座)4 樓
西貢區議會秘書處
(經辦人: 劉丹女士)

二零一五年一月六日西貢區議會全體會議
提出動議：「促請政府盡快落實改善區內單車徑配套、安全設施及
在合適地方增設單車泊位設施」

謝謝你轉介上述動議給我們。就動議中提及的單車徑設施老化及燈光不足事宜，本署謹覆如下：

路政署負責維修和保養公共道路，包括將軍澳區內約十四公里長單車徑，本署有定期為區內單車徑進行巡查，若巡查發現有單車徑經頻繁使用後呈現損耗的情況，或當接收到其他部門轉介或市民投訴有關路面損耗，本署會按需要適時安排維修工作，以確保單車徑使用者安全。

就文件中提及寶豐路與寶順路近旭輝台交界的單車徑設施出現老化情況，本署於二零一四年九月份巡查時已發現有關情況，並已安排維修承辦商進行維修工作，有關工作已於十月十八日完成。現附上十月份完工時及最近於現場拍攝的照片以供參考。

此外，本署已派員到景林邨往厚德邨附近及寶豐路與寶順路交界的單車徑進行實地光度測量，確認該處的光度符合標準，與附近街道的光度相若。與此同時，本署理解市民的要求，會安排承辦商加強清潔該處附近的路燈燈具，以達至更佳照明效果。

而文件中提及景林邨往厚德邨附近單車泊位設施不足事宜，屬於運輸署交通管理的範疇，我們相信該署會於稍後時間給予回覆。

如對這事項有任何查詢或跟進，歡迎致電 2762 4930 與本辦事處工程師 何亦文先生聯絡。

路政署(新界東)總工程師

(徐寶輝 徐寶輝 代行)

附件（共一頁）

副本送：

運輸署

(經辦人：劉漢偉先生)

傳真：2381 3799

路政署路燈組

(經辦人：張詩縈女士)

傳真：2310 8489

(內部)

DE/TKO, CTO/TKO

二零一四年十二月廿三日

寶豐路與寶順路近旭輝台交界單車徑

二零一四年十月中完成維修翻新後情況



最近的情況

