

致 西貢區議會主席
吳仕福太平紳士

傳真號碼: 2174 8355

要求政府盡快研究改善將軍澳海濱長廊南橋的設計

內容：

位於將軍澳海濱長廊一期已於 2012 年 6 月啟用，亦興建了北橋連接二期長廊，吾等早在本年六月初已接獲市民反映將軍澳海濱長廊的北橋伸縮縫有問題，繼而聯同路政署、食環署及民政處等部門於 7 月 3 日一同實地視察，當時已見到螺絲及金屬板鬆脫，路政署亦迅速安排先維修金屬板及路面，至於橋的伸縮縫設計及有否移位問題，該署已安排儀器收集數據跟進中，亦檢查附近地盤工程對橋的影響，南橋興建在即，希望政府能於北橋汲取經驗，研究改善南橋的設計。故要求政府盡快研究改善將軍澳海濱長廊南橋的設計。

動議：

要求政府盡快研究改善將軍澳海濱長廊南橋的設計。

望 主席能加入 2014 年 9 月 2 日之議程，謹此致謝！



動議人:陳繼偉議員

和議人:方國珊議員

2014 年 7 月 18 日