



Web site 網址 : <http://www.cedd.gov.hk>
E-mail 電子郵件 : wmwong@cedd.gov.hk
Telephone 電話 : (852) 2301 1379
Facsimile 傳真 : (852) 2721 8630 / 2739 0076
Our reference 本署檔號 : () in NTE JB 2/270RS/108
Your reference 來函檔號 : () in HAD SK DC 13/15/3
Date 日期 :

新界東拓展處

New Territories East
Development Office九龍尖沙咀麼地道 77 號
華懋廣場 1213 室Suite 1213, Chinachem Golden Plaza,
77 Mody Road,
Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong.

西貢區議會
新界將軍澳坑口
培成路 38 號
西貢將軍澳政府綜合大樓 3 及 4 樓
吳仕福主席

郵寄及傳真

傳真號碼 (2174 8355)

吳主席：

西貢區議會議員動議**要求政府調查將軍澳海濱長廊出現裂痕的原因**


多謝吳主席於本年 3 月 9 日的來函，表達議會對將軍澳海濱長廊出現裂痕的原因表示關注，本署現覆如下。

本處於 2013 年完成將軍澳海濱長廊的工程及將有關完成設施轉交相關部門管理及維修，並於同年 11 月開放設施予公眾使用。將軍澳海濱公園是由康文署管理及維修，而公園範圍外的公共行人路及單車徑則由路政署負責保養維修。

在 2014 年年中，鄰近將軍澳海濱公園的第 68 B2 區私人建築地盤展開地基工程。本處及相關部門人員發現部分海濱公園範圍內及附近的公眾設施於該建築地盤地基工程期間而受損，於是即時聯絡發展商跟進。於 2014 年 9 月及 12 月，本處聯同相關部門及發展商的認可人士和其承建商視察設施的損毀情況並要求提交補救工程的建議。考慮到當時設施的狀況不會對公眾構成即時危險，並且需要進一步觀察及評估正在進行的地基工程對公眾設施的實際影響，因此沒有要求發展商即時停止有關地基工程，發展商已對受損的設施進行臨時修補和定期監測，確保有關情況不會對公眾包括有關設施及鄰近道路的使用者的安全構成影響。

本處及相關部門會繼續密切監察發展商的工程及已修補公眾設施的情況，並已要求發展商盡早向政府提交全面補救措施的工程建議。

如閣下 有進一步查詢，請致電 2301 1396 與本署高級工程師楊創德先生聯絡。

土木工程拓展署
新界東拓展處處長
(黃偉文  代行)

二零一五年三月二十四日