

渠務署就SKDC(M)文件第271/18號的回應

「要求重新設計將軍澳海濱長廊及公園 加強防禦風浪能力」

渠務署有五組位於將軍澳海濱公園的雨水渠渠蓋於颱風吹襲期間受損，該署已臨時覆蓋及圍封有關損毀渠道。渠務署已優化相關渠蓋的設計，以有效抵禦風暴潮的衝擊。有關維修及安裝工作預計可於今年12月完成。

渠務署

2018年10月31日