

本署檔號 (10) in CP KE T 6-20/2 Pt. 3
來函檔號: (SKDC(TTC) 8/23)
電話:3661 0236
圖文傳真: 2318 1292



東九龍交通部
調查及支援組
九龍啟德協調道 105 號
東九龍總區總部及行動基地
15 樓 1523 室

西貢區議會
交通及運輸事務委員會
蔡明禧主席

蔡主席：

有關查詢康城路巴士翻側事故調查進度（包括機件性能、車長駕駛態度等）跟進工作

經檢視有關由東九龍交通部負責調查文件及工作記錄後，就有關專營巴士的翻側事故，經檢驗後並無發現任何機械問題。事故調查仍在進行中，重點將放在司機駕駛態度、目擊證人陳述及其他人為因素等。東九龍交通部會盡快完成調查，並會向律政司尋求法律意見。

如有任何查詢，請致電 3661 0236 與東九龍交通部意外調查組總督察袁思豪聯絡。

警務處處長



(袁思豪代行)

二〇二三年二月二十一日