

關注深水埗區天橋滴水及街道積水問題

背景

7月及8月份天氣持續不穩，天文台共發出5次黑色暴雨警告信號，當中更曾經4日內發出3次黑雨信號，打破一年內黑雨生效次數的紀錄。

暴雨過後，民建聯深水埗團隊於區內巡視，以及收到居民的反映，觀察到有部份天橋出現滴水問題，包括：

1. 丹荔街通州街橋底；
2. 荔枝角大橋(近美孚街市)橋底及
3. 海麗商場天橋橋底；

另外，大埔道近石硤尾街及元州街交界，暴雨後亦出現積水問題，水深較高並持續一段時間。

天橋滴水及街道積水，對居民造成不便，並容易引發蚊患，對環境構成影響，因此我們有以下建議：

建議

1. 就文件提出的位置進行修復，避免上述情況再度出現；
2. 定期巡查深水埗區整體天橋狀況，檢查會否因老化或損壞而出現滴水隱患；
3. 檢查路面凹凸情況，改善街道積水問題

文件提呈於2025年9月11日地區設施及工程委員會會議討論

文件提呈人：張德偉 陳偉明 劉佩玉 林偉文 何坤洲 吳婉秋

2025年8月28日



(丹荔街通州街橋底)



(荔枝角大橋(近美孚街市)橋底)