

關注深水埗區天橋滴水及街道積水問題 - 渠務署回覆

就議員提出大埔道近石硤尾街及元州街交界暴雨後出現積水的問題，本署回覆如下：

渠務署會定期檢查區內的雨水排放系統，並適時進行清洗。此外，在預測暴雨來臨時，渠務署會調配人手巡查容易受垃圾或枯葉等阻塞的位置，並清理淤塞的渠道，以減低大雨期間的水浸風險。在惡劣天氣下，渠務署的緊急事故控制中心會協調淤塞渠道的緊急清理工作，並派出緊急應變隊伍，緊急清理淤塞的排水系統。自 2023 年後，緊急應變隊伍數目已由 70 隊增加至 180 隊，以應付緊急情況。

謝謝議員對相關事宜的關注。

渠務署
2025年9月