

關注深水埗地下水管老化問題

建議相關部門加快更換老化水管以及完善「智管網」系統

背景

近期深水埗區發生多宗地下水管老化導致停水的事件，影響區內居民的日常生活，相關事件包括：(一)3月7日欽州街與鴨寮街行人專用區交界的地面滲水，導致麗閣邨、怡閣苑一帶需暫停咸水供應；(二)3月9日荔枝角道與欽州街交界的地下水管爆裂，導致一條行車線暫時封閉，附近數座樓宇需暫停咸水供應；以及(三)4月1日南昌街207-211號後巷食水管出現滲漏，導致南昌街、巴域街和大埔道一帶的10多幢單幢式樓宇需暫停食水供應。

我們樂見政府部門高效應對上述事件，特別是水務署在危機處理和訊息溝通方面的工作，能迅速派員到場搶修，並於短時間內完成水管修復、清理路面積水及恢復用水供應，減低對區內交通及居民的影響；同時民政事務處亦與水務署、區議員及關愛隊等保持協調溝通，讓有關團隊能即時為受影響的大廈，商戶和居民提供支援。然而，多次事件反映了深水埗區地下水管老化問題，屬地區長期民生隱患，需制訂系統性的檢測、維修及更換計劃，以避免同類事件再次發生，保障居民生活及社區公共安全。

就上述的事宜，我們的查詢及建議如下：

1. 水務署在2000年至2015年進行了一項全港性更換及修復水管計劃，更換及修復了長約3000公里的老化水管，有關工程大幅降低水管爆裂個案。由2015年起，署方透過建立「智管網」及按「風險為本水管資產管理計劃」制訂及實施風險為本的水管改善工程，以維持供水管網的健康狀況，減少水管爆裂或滲漏的風險。查詢相關計劃成效如何？是否已全面覆蓋深水埗區的所有地下水管？
2. 查詢過去半年區內有多少宗同類型的事件導致供水服務需要暫停，以及相關事件的影響範圍和居民數目？
3. 查詢上述3宗地下水管老化事件的成因、涉事水管使用年期和過往維修記錄，以及後續針對該路段管網的鞏固措施。
4. 查詢深水埗區現有食水及鹹水舊水管整體狀況報告，列明區內高風險老化水

管分佈位置、使用年限、風險評級，以及更換舊水管的時間表和相關安排。

5. 建議加大資源投放，制訂專項改善方案並定立優次，將高風險的老化水管列入優先更換名單，加快舊區水管更新工程，同時加強定期巡查及進行預防性保養，從源頭杜絕水管老化滲漏事故。
6. 建立更完善的水管突發事故應急機制，進一步縮短搶修時間，透過設立資訊通佈平台，及時向受影響居民、區議員發放事故的相關資訊，提升處理效率。同時聽取地區意見，確保工程期間兼顧交通安排，減低對大眾的影響。

文件提交於 2026 年 5 月 14 日深水埗區議會地區設施及工程委員會上討論

文件提交人：劉佩玉、林偉文、陳偉明、何坤洲、張德偉、吳婉秋、黃俊雄

2026 年 4 月 17 日