

關注行人路地磚凹凸不平問題

背景：

深水埗區行人路狹窄，時有地磚鬆脫失修情況。本辦事處發現長沙灣社區中心近發祥街一段、元州商場近長發街一帶、荔枝角深旺道近海麗商場 12 號巴士站、又一村高槐路一帶、石硤尾街及大埔道一帶等，地磚凹凸情況尤為明顯，部分路面相信與鄰近植樹的根部生長所造成，倘未能及時處理，會對途人造成滋擾及摔倒情況。

查詢：

- 1) 過往半年，樹木辦、路政署等部門曾否收到深水埗區地磚鬆脫相關個案？或會否主動作出巡查，部門如何跟進及安排重修行人路面工作？
- 2) 相關部門是否有維修及重鋪深水埗區地磚凹凸行人路的工程時間表？

建議：

- 1) 建議部門就文件提出的地點進行跟進修整，或重鋪路面，為市民提供安全的步行環境；
- 2) 每年定期主動巡查深水埗區整體行人路面情況，作出安全評估和及時的跟進。

文件提交 2024 年 3 月 21 日深水埗區議會地區設施及工程委員會討論。

提交人：

陳偉明、何坤洲、林偉文、劉佩玉、張德偉、吳婉秋、陳龍傑

2024 年 3 月 6 日