



沙田區議會

二零一七至二零一八年度地區設施及改善工程建議

目的

本文件請沙田區議會(區議會)考慮並通過由地區設施及改善工程工作小組(工作小組)及地區設施管理委員會(地管會)提交的一項新工程建議和撥款安排。

新工程建議

2. 地區設施及改善工程工作小組(工作小組)及地區設施管理委員會(地管會)已分別於本年八月十八日及二十九日的會議通過下列工程建議(詳見附件一)，並推薦予區議會考慮，有關建議工程地點現況的圖片詳見附件二，相關工程內容簡述如下：

工程	工程目的	工程大綱	工程地點及面積範圍	預算工程造价(百萬元)
ST-DMW 398 美林體育館冷氣系統改善工程 - 更換冷水機機組工程	美林體育館位於美林邨，為區內主要體育設施。由於現行冷水機機組製冷能力差，空調供應不足及不穩定，亦增加耗電量。當工程峻工後，主場的冷氣系統得以改善，可為體育館使用人士提供舒適的運動環境及達致環保節能效果。	1. 安裝冷水機機組 2. 安裝水泵及水喉 3. 相關電力及電線工程	美林體育館	6

撥款安排

3. 由於 ST-DMW398 的預算工程造價超過 300 萬元，根據區議會財政預算程序，地管會需將建議提交予區議會考慮並通過。在預留上述開支後，本年度工程的預計總開支為 20,316,400 元，地管會於本財政年度的剩餘撥款為 837,600 元(見附件三)。

議決事項

4. 請議員考慮並通過：

- (a) 推行上文第二段的新工程建議；以及
- (b) 第三段的地區小型工程的撥款安排。

沙田區議會秘書處

STDC 13/20/50

二零一七年九月