

本署檔號

OUR REF.:

來函檔號

YOUR REF.:

電話

TEL. NO.: 2872 1759

圖文傳真

FAX NO.: 2872 0376

網址

HOME PAGE: <http://www.epd.gov.hk>

**Environmental Protection Department  
Environmental Infrastructure Division**

88 Victoria Road,  
Kennedy Town,  
Hong Kong.



**環境保護署  
環境基建科**

香港西環  
堅尼地城  
域多利道88號

新界屯門屯喜路一號  
屯門政府合署二樓  
屯門區議會秘書處秘書  
(經辦人:劉振輝先生)

劉先生:

關注屯門38區至龍鼓灘一帶危機

感謝 貴秘書處於2015年8月31日致函環境局，邀請代表出席 貴會的第二十四次會議。

就來函附上的議會文件2015年第38號中提及到本署負責的污泥處理設施和新界西堆填區的事項，現回覆如下:

污泥處理設施

污泥焚燒的鍋爐採用自動化操作，並設有多重安全保護系統包括減壓閥門、停止注入污泥焚燒等裝置，以確保鍋爐在適當的溫度和壓力下安全運作。鍋爐內亦設有多個溫度和壓力監察儀器，供中央控制室24小時監察整個焚燒運作情況。另一方面，污泥處理設施內的危險化學品均存放於領有消防處危險品牌照之倉內，所有牌照要求的消防和安全設備亦定期進行檢驗，維持正常運作。污泥處理設施的營運商亦制定了應急預案，針對設施在運作時可能發生的事故，提供有關的應急措施。

新界西堆填區

我們已就堆填區的運作制訂全面的應急方案，包括堆填氣體的管理及特殊廢物的處理等，此等運作安排及方案目的在確保新界西堆填區的安全運作。我們會適時檢討方案內容及評估風險，以確保堆填區的運作對及周邊居民及環境的影響減至最少。

本署抱歉未能出席貴會的第二十四次會議。如有任何查詢，歡迎致電2872 1759與本函代行人聯絡。

環境保護署署長

黃家榮

(黃家榮

代行)

二零一五年九月十日



ISO 14001:2004  
Certification No. E103