

屯門區議會
工商業、房屋及社會服務委員會

有關屯門醫院急症室水浸事件的跟進工作

本文件旨在報告屯門醫院急症室早前於黃色暴雨警告生效期間，發生水浸的事件，以及有關跟進工作。

1. 屯門醫院急症室於 2023 年 3 月 25 日約下午 1 時，黃色暴雨警告生效期間，因雨量太大導致雨水倒灌，急症室的急救房、部分診症位置及手術室大樓地下部分位置出現水浸。
2. 急症室服務一度受影響，屯門區內有 12 名召喚救護車的病人，需要由救護車直接送往博愛醫院及天水圍醫院急症室接受治療。至於自行到屯門醫院急症室求診的病人，需要等候較長時間。
3. 屯門醫院立即安排緊急檢查及搶修出現倒灌的雨水系統，急症室服務於下午 4 時恢復正常。本院對期間受影響的病人深表歉意。
4. 根據天文台記錄，事發時屯門區的雨量達至每小時 23 至 52 毫米，加上雨勢相當急速，於短時間內出現暴雨，雨量超出該雨水系統的承載能力。
5. 屯門醫院已即時採取一系列的措施，防止同類事件再次發生，包括加裝水位警報器，及調校提早啟動排水泵系統的時間，在雨水井水位上升時，加快排走雨水，避免倒灌情況。
6. 屯門醫院已檢視整體排水系統設計，安排進行改善工程，增強疏導雨水的功能，相關工程已於近日完成。
7. 屯門醫院亦正研究分流雨水的方案，將雨水分流至多個集水區，避免過分集中引流至其中一個雨水井。
8. 屯門醫院將會研究重置雨水井的可行性，減少因暴雨影響急症室服務的風險。

醫院管理局
新界西醫院聯網
2023 年 5 月