



**Drainage Services Department**  
Mainland North Division  
11/F, Kowloon Government Offices,  
405 Nathan Road, Kowloon

渠務署  
新界北渠務部  
九龍彌敦道 405 號  
九龍政府合署 11 樓

本署檔號 Our Ref: (00K2T9) in MN12/TM/1/0  
來函檔號 Your Ref: HAD TMDC 13/10/EHCCSDC/20  
電話 Telephone: (852) 2300 1285  
傳真 Fax: (852) 2770 4761

傳真 (2451 1598) 及 郵寄

新界屯門屯喜路 1 號  
屯門政府合署 2 樓  
屯門區議會  
屯門區議會環境衛生、氣候變化及  
可持續發展委員會  
甄霈霖主席


甄主席：

關於屯門河水質問題

謝謝你 8 月 27 日的來信。就有關題述事宜的討論文件，現夾附本署的書面回覆。

我們抱歉未能出席貴會第三次會議，如有任何查詢歡迎隨時聯絡本署高級工程師黃家樂先生（電話：2300 1285）。

渠務署新界北渠務部總工程師

( 黃家樂  代行 )

連附件

2020 年 9 月 1 日

屯門區議會

屯門區議會環境衛生、氣候變化及可持續發展委員會

2020年9月4日第三次會議

關於屯門河水質問題

渠務署在2020年7月6日收到潘智鍵議員就有關屯門河近期出現黃泥水的關注，已派員在當日實地視察，唯未有發現屯門河有黃泥水情況。渠務署已就有關事宜轉介給環境保護署跟進。

渠務署及後巡查了有關排水渠之上游近山邊的相關位置但未有發現明顯排放沙泥的源頭。渠務署並檢視及視察了部份連接有關排水口的箱型暗渠，亦未發現有關箱型暗渠的狀況有異常情況。渠務署會繼續檢視及定期巡查相關渠道。

此外，渠務署會繼續注視及按需要清理屯門河的沉積物。

渠務署新界北渠務部

2020年9月1日