

要求檢視 E500MMC 型號巴士結構和安全

背境：

較早前港鐵有一輛 K58 線巴士在行駛時突然失火，其型號為 E500MMC。當時該巴士瞬間燒至剩下一個支架，幸好當時沒有乘客，否則後果不堪設想。

查過去三年，九巴公司亦有同一型號（E500MMC 型號）的巴士在 2018 年 5 月（277X 在大佬山公路）、2019 年 5 月（961 在灣仔）及 2020 年 1 月 5 日（在元朗車廠）分別著火，而其中一輛的起火位置更與港鐵 K58 的起火位置一樣，安全情況實令人憂慮。

因此我們有以下查詢：

1. 運輸署是否有監管巴士公司此型號巴士結構安全
2. 巴士公司有多少輛此型號巴士
3. 會否考慮停駛此型號巴士

請各位議員支持及指正！

文件提交人：

黃麗嫦 陳樹英 何杏梅
馬 旗 黎駿穎 盧俊宇

二零二零年五月十三日