



**HIGHWAYS DEPARTMENT**  
**NEW TERRITORIES REGION**  
2nd floor Ho Man Tin Government Offices,  
88, Chung Hau Street, Ho Man Tin, Kowloon.  
Web Site : <http://www.hyd.gov.hk>

傳真文件  
2451 1598

**路政署**  
**新界區**  
九龍何文田忠孝街 88 號  
何文田政府合署二樓  
網址 : <http://www.hyd.gov.hk>

[16F5G]

本署檔號： (16FQH) in HyD NT/12-14/2/6-TM  
來函檔號： HAD TM DC/13/15/DC/20  
電話： 2762 3961  
圖文傳真： 2714 5228

新界屯門屯喜路一號  
屯門政府合署二樓  
屯門區議會主席陳樹英

陳主席：

### 有關屯門區淋磚膠工程的相關查詢

謝謝貴會於二零二零年六月廿六日的來信，邀請本署就題述事宜與議員們進行實地視察及派員出席七月七日舉行的會議。本署現謹覆如下：

本署代表已於七月三日上午就題述事宜與你及其他議員們進行實地視察，地點包括屯門市中心巴士總站、屯匯街及屯門鄉事會路，讓議員們加深了解行人路磚加固工程及路磚被挖起後以混凝土填補的行人路的情況。

就貴會於七月七日舉行的會議，本署代表因有其他公務，將未刻出席以回應議員對題述事宜的提問和討論。有關提問事項，本署在七月三日的實地視察中已大致回覆議員。現隨函附上本署的書面回覆，以供議員參閱。如對上述事宜有任何查詢，歡迎致電 2762 3961 與本署總工程監督趙德昌先生聯絡。

路政署(新界西)總工程師

(趙德昌 趙德昌 代行)

附件

副本送 (連附件)

路政署公共關係組高級工程師楊漢輝先生

傳真：2187 2243

二零二零年七月六日



ISO 9001 : 2015  
證書編號 : CC 1881



ISO 14001 : 2015  
證書編號 : CC 2634

有關屯門區淋磚膠工程的相關查詢

就潘智鍵、張可森、黃丹晴及曾振興議員對題述事宜的關注，本署謹覆如下：

路政署為工務部門，主要職能包括興建及維修保養轄下公共道路及其附屬道路設施。本署派員定期巡查，如發現或接獲公眾報告指道路設施有損毀，會按實際情況和需要安排合適的維修，以保障道路使用者安全。

就行人路磚加固工程，是以填縫穩固物料將路磚之間間隙填封。待填縫穩固物料乾透及變硬後，便會填滿路磚之間原有間隙，並將路磚黏貼在一起，以保障各方安全。一般而言，行人路的排水設計是利用本身路面的斜度把雨水排往附近路旁的集水溝，並不是利用物料之間間隙排水至地下。因此並無減低對行人路原有的排水能力，更不會增加水浸風險。此外，本署只將路磚之間間隙填封，並沒有改變行人路磚物料表面的性質，因此並無減低對行人路面原有的防滑表現，亦不會令行人路在雨天時更為濕滑。如有關部門/公共事業公司要在行人路進行挖掘工程，在完工後需用挖掘前的物料修復行人路以確保各方安全。

從 2020 年 1 月至今，本署於屯門區進行五次行人路磚加固工程，地點包括屯門中央巴士總站、建盛里、湖安街、青山公路掃管笏段及嶺南段。就各路段所使用的物料，路政署參考不同方面及不同部門的意見作出整體考慮，例如是否有需要頻繁維修地下設施、外觀、人流多寡等等。因此，本署因應實際情況與相關部門進行商討，並基於公眾安全及保安等考慮，以改善有關道路設施。

本署每天(星期日及假日除外)於屯門各區進行十數項日常維修保養公共道路設施及小型改善工程。為了盡量避免影響居民的作息生活，本署在可行情況下會盡量安排有關工程於日間正常工作時間內分階段進行，這對道路使用者的影響減至最低。因此，一般而言本署不會就個別日間進行的公共道路設施及小型改善工程通知相關區議員及作出有關諮詢。可是本署理解議員們及附近居民的關注，亦已提醒承建商應讓相關持份者及早知悉主要道路維修工程的安排，加強往後維修工程的聯繫工作。

路政署  
新界區辦事處  
二零二零年七月