

建議屯門山景徑至青山寺路段改善工程

背景：

居民反映該路段因長期缺乏維護，出現多項安全隱患，包括路面磚塊碎裂、樹根凸起導致凹凸不平、殘舊涼亭及休憩設施不足、損毀扶手欄杆，以及 L1 至 L7 路燈失靈影響夜間照明。此外，部分斜坡路段缺乏樓梯，增加行走風險。

就此，我們建議：

1. 路面修復：重鋪碎裂路磚，平整樹根凸起處，並在斜坡加建防滑階梯，確保行走安全。
2. 設施優化：修葺現有涼亭，增設座椅及遮陽設施，並在適當位置加建休憩點。
3. 安全加固：更換損毀扶手欄杆，採用耐用防鏽材質，並延伸至危險路段。
4. 照明改善：全面檢修故障路燈，改用節能 LED 照明，必要時加設太陽能輔助燈具。

提議人：

徐帆、陳有海、陳文偉、馮沛賢、陳貴和、葉吉江

二零二五年四月二十五日