

屯門區議會
地區設施及工程委員會

2025年11月18日第十二次會議

跟進杯渡橋（燈柱編號 DD0877）及達仁坊石磚鬆脫問題

謝謝委員對題述事宜的關注，路政署回應如下：

就有關達仁坊及杯渡橋近賽馬會對出位置出現石磚鬆動情況，本署較早前已派員前往現場進行視察，並會安排到達仁坊進行維修。由於訂製石磚物料需時，本署預計今年年底前完成維修工作。現場亦已放設交通圓筒，提醒行人有關情況。

而有關杯渡橋近賽馬會對出位置的石磚鬆動情況，該位置雖不屬於本署的管轄範圍，本署會密切留意相關情況，並安排承建商移除影響公眾安全的鬆脫石磚。

路政署

2025年11月