

關注屯門區新屋邨入伙執漏情況

背景：

屯門區近年有不少新屋邨陸續入伙，居民期待在新居有更好的環境。惟有居民向我們反映，新屋邨的執漏情況欠佳，例如業旺邨入伙不久，供水系統、電梯、消防警鐘等均曾出現問題，部份公共設施亦有待維修。亦有區內其他新屋邨居民表示，入伙後的執漏安排較為緩慢，希望作出改善。

就此，我們希望查詢：

1. 屯門區各新屋邨的入伙執漏情況及時間表；
2. 有關屋邨入伙後需要執漏的項目概覽及保養期。

文件提交人：

賴嘉汶 程志紅 曾憲康 鍾健峰

二零二五年十二月二日