

管青路車輛高速行駛問題

背景

掃管笏路一帶新屋苑林立，該區大多數的駕駛者選擇由青山公路（小欖方向）經管青路駛入掃管笏路（北行）到達上述屋苑。管青路附近亦設有兩所小學和一所幼兒園，該路段的行人路和交通燈/斑馬綫過路處在上落課時段經常有大批學生和家長使用，通往各公共交通車站。另外，管青路一帶也是單車人士經常使用的路段。

問題

本辦事處接獲市民反映，不少車輛駛經管青路（青山公路往掃管笏路方向）時以高速行駛，車輛經過彎曲路段和斑馬綫時亦沒有減速，對其他道路使用者構成危險。

意見和建議：

1. 在適當位置增加指示路牌和路面標示，提醒駕駛者正駛經學校區域和前方有斑馬綫，需要減速。
2. 參考其他學校區域，研究在馬路面增設物理減速設施（例如：減速丘）。
3. 研究增設偵速攝影機，對超速駕駛起到阻嚇作用。

文件提交人：鄭彥鈞、謝永恒、林的徽、李超雄、崔景恒

2025 年 5 月 26 日