

屯門區議會（2024-2027 年）  
2026 年 9 月 7 日屯門區議會大會

有關水務署於青山公路（青山灣段）食水水管滲漏的處理及緊急應變措施

目的

本文件旨在向屯門區議會匯報水務署在青山公路-青山灣段於七月及八月出現食水喉管滲漏事故的處理及緊急應變措施。

背景

青山公路-青山灣段於 2026 年 7 月 28 日至 8 月 25 日期間，發生四次食水停水事故。事故範圍涵蓋屯門青山公路近富發里、屯興路及屯利街一帶，影響怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園、扶康會柔莊之家及屯門官立中學，涉及人口約 7 千人。事故成因為一條位於青山公路(屯盛街至富發里)地底的直徑 600 毫米的食水鋼管出現多次滲漏，本署需安排停水以進行緊急維修。四次事故合共造成停水約 48 小時。

維修安排及緊急應變措施

當接獲水管發生滲漏或爆裂報告，本署會即時派員到場確認滲漏範圍，在可行情況下進行供水調度，盡量減少停水的影響範圍及時間；並以盡快恢復供水為目標進行緊急維修水管工程。就青山公路-青山灣段事故，本署在接獲報告後即時派員進行視察，調動設備處理路面積水，在確認漏點及控制現場情況後，安排在晚上 11 時用水高峰期後停水進行搶修，以盡量減低對用戶的影響。在維修過程中，工程人員通宵全力進行搶修，除於 7 月 29 日近屯興路的事故因需較長時間維修以克服種種工程「高複雜度」的挑戰(包括縱橫交錯又密集的地下公用設施、其他地下管線周圍的混凝土阻礙、地下空間狹窄等)，其餘三次位近富發里及屯利街的事故均於翌日中午前完成維修及恢復供水。

因應停水事故對居民帶來不便，本署迅速採取緊急應變措施，於受影響屋苑附近設立超過 10 個臨時供水點協助市民取水，並調派 2 架水車及超過 30 個水箱，以確保臨時供水充足。期間本署動員約 70 人及供水特攻隊，聯同區議員及區內關愛隊協助提供臨時供水服務及派發樽裝水。由於停水時間多為深夜，加上相關大廈有內部儲水缸作緩衝，停水大致沒有對相關屋苑用水造成明顯影響，而停水期間，僅有少量住戶需要到臨時供水點取水。整個事故中，本署與屯門民政處緊密合作，並與區議員、房屋署及屋苑管理處保持聯絡，以提供及發放最新工程及停水資訊。

對於此段青山公路多次發生食水水管滲漏事故對受影響居民造成不便，本署深表歉意，並感謝市民的體諒和配合。鑑於該段水管的滲漏紀錄，本署爭取於本年 9 月內在青山公路展開緊急水管鋪設工程，接駁臨時分支喉管至受影響的四個屋苑，以便日後如需要維修相關水管時，可進行供水調度，確保該四個屋苑的食水供應不受影響。在進行緊急水管鋪設工程期間，本署會積極與屯門民政處、運輸署及警務處緊密聯繫，盡力減低工程對交通及居民出行所造成的影響。

另外，本署已將該段喉管納入風險為本水管改善工程，並會與相關部門(包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署)，及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，以期於今年年底展開青山公路- 青山灣段(屯盛街至富發里)的工程。

水務署

2026 年 9 月