



大埔區議員

李國英律師 銅紫荊星章 榮譽勳章 太平紳士

Kevin LI Kwok Ying BBS MH JP Tai Po District Council Member

大埔區議會主席

張學明 GBS 太平紳士

張主席：

改善大埔墟運頭街鐵路橋底排水問題

大埔墟運頭街鐵路橋底今早(8月28日)一場大雨，令到水浸及腰，多部汽車「死火」。水浸後，雖然路政署工人已到現場，由於機電署工人未能同時到達，以致未能配合啟動水泵，導致水浸情況持續了一段時間，交通出現混亂，對居民構成不便。查該處過去不時發生類似問題，事後政府當局亦不無採取改善措施，但始終未能徹底改善，而現場為大埔墟與大埔墟鐵路站及運頭塘邨和泮涌一帶的交通要津，為此，本人要求將上述標題：「改善大埔墟運頭街鐵路橋底排水問題」列入大埔區議會九月七日會議其他事項討論議程，希望政府當局委派官員就如何改善排水系統、暴雨前檢查機制及發生水浸後搶修協調及服務承諾解答有關問題。

大埔區議員 李國英
社區主任 鍾文輝 謹啟
2017年8月28日