

大埔區議員

關永業 劉勇威 任啓邦 區鎮樺
區鎮濠 陳蔚嘉 毛家俊

新界大埔
鄉事會街8號
大埔綜合大樓4樓
大埔區議會
規劃、房屋及工程委員會

敬啓者：

要求盡快改善大元邨及廣福邨的公共照明系統維修進度
並將邨內公共照明系統全面更換為LED燈具

大元邨及廣福邨分別自1980年及1983年落成後相繼入伙，至今已逾40年，邨內的公共照明系統，包括直立式高身路燈、掛牆式路燈及圓形路旁燈(俗稱：波燈)，均出現失靈及老化，有待維修情況持續。

近年，我們發現上述兩屋邨的公共照明系統經常不能正常運作。以大元邨為例，我們於今年4月初進行邨內巡查，當晚發現沒有亮著的路燈數目如下：直立式路燈16盞、掛牆式路燈25盞及波燈60盞，損壞的情況以波燈尤其嚴重。同時，我們亦經常接獲邨內居民投訴，指入夜後邨內的環境昏暗，照明系統光度不足，加上路面凹凸不平，除對路人構成危險，亦對治安造成隱患。惟現時所使用的照明系統並無後備零件，更換零件訂購需時，維修時間需等候兩個月至六個月不等。

據了解，現時新落成的公共屋邨均已採用LED燈具，其他政府部門如：路政署及康樂及文化事務署亦已將不少路燈更換成LED燈具，相信與舊式照明系統相比，耗電量較低、壽命較長、較環保及能源效益較高，亦能大大降低保養及維修成本。我們要求房屋署盡快改善大元邨及廣福邨的公共照明系統維修進度，並將邨內公共照明系統全面更換為LED燈具，以加快維修效率。

為此，我們特具此函致委員會，轉達大元邨及廣福邨居民的關注，並期望於5月份的大埔區議會規劃、房屋及工程委員會會議上討論上述議題，及要求房屋署派出負責相關範疇的代表出席會議回應上述議題。

此致
大埔區議會
規劃、房屋及工程委員會

大埔區議員
關永業 劉勇威 任啓邦 區鎮樺
區鎮濠 陳蔚嘉 毛家俊

(區鎮濠  代行)

2021年4月28日