

毛家俊

大埔滘區議員辦事處

9844 2869
m98442869@gmail.com
Patrickkcmo
寶鄉街寶仁樓2樓A室

敬啟者：

要求改善城門隧道轉車站上蓋漏水問題

城門隧道轉車站落成多年，每天有大量本區市民使用該轉車站來往新界東及新界西。雖然該處經已設有上蓋，惟該上蓋疏於保養，導致出現嚴重的漏水問題。每逢天雨期間，雨水會從上蓋四方八面滲出，令等車的市民避無可避。

翻查資料，城門隧道轉車站上蓋的漏水問題並非最近才發生，而是一直以來未能解決的問題。雨季將至，我們要求九巴及各相關部門，盡快上述問題，以免有乘客不慎滑倒。

此致
交通及運輸委員會主席
何偉霖

大埔區議員
劉勇威 區鎮濠 毛家俊



(毛家俊 代行)

2023 年 2 月 22 日

附錄 漏水情況



片段一



片段二



