

大埔區議會地區設施及工程委員會
2026 第三次會議

路政署就委員會文件 **DFW 7/2026** 號
「關注雨季前及惡劣天氣的預備措施」的書面回應

路政署已於風雨季前採取一系列預防措施，以加強應對惡劣天氣的能力，當中包括：

（一）承建商已預先檢查轄下有較高水浸風險的道路、結構和行車或行人隧道連同其內的排水泵房設施，並聯同相關部門加強巡察及清理工作，特別是較高水浸風險的公共道路集水溝和渠道；

（二）為路旁斜坡進行每年的例行維修檢查，並為較高風險的斜坡及擋土牆進行防護維修及加固工程；及

（三）為轄下路旁斜坡及快速公路進行樹木護養工作，包括修剪過長植物及有問題樹木，並完成樹木風險評估及相關措施。

在應急應變工作方面，新界區緊急控制中心將於惡劣天氣下運作，以統一接收有關於公共道路上的災害訊息及實時監察主要公共道路的最新情況，並於有需要時處理道路突發事件，包括盡快清理道路上的障礙物及塌樹，以保持道路暢通及保障使用者安全。

路政署

二零二六年五月