

致 大埔區議會

社會福利、房屋及發展規劃委員會

羅曉楓主席：

建議盡快維修大埔廣福邨污水渠及解決平台臭味問題

廣福邨污水渠系統年久失修，廣平與廣祐樓平台長期滲漏及發出惡臭，嚴重影響居民生活環境及公共衛生。鑒於問題持續多時，就此建議房屋署聯同相關持分者立即採取以下行動：

- 全面檢查及維修，盡快派員勘查廣福邨渠管狀況，優先更換破損管道，並徹底清理淤塞，避免污水外溢。
- 改善平台衛生，加強清洗受影響平台及公共空間，使用除臭劑及消毒措施，確保環境清潔。
- 長遠規劃，檢討邨內渠管老化問題，制定定期保養計劃，避免問題重演。

就此促請房屋署於具體時限內跟進，並與居民發報跟進情況，以保障社區衛生及居民健康。

我們建議將上述議題列入 2025 年 5 月 9 日社會福利、房屋及發展規劃委員會會議中詳加討論，冀秘書處跟進。

提議人：梅少峰



和議人：黃碧嬌 胡綽謙 陳博智
李文傑 黃偉幢

2025 年 4 月 11 日