



# 中華人民共和國香港特別行政區



## 荃灣區議會 林琳議員辦事處

### 強烈要求「全面更換荃灣區內老舊地下水管」


自 2012 年本區內首次爆水管後本人曾多次親自處理麗城至深井一帶之爆水管意外事宜，區內爆水管意外頻生，自年上任以來的四年間，麗城至深井區大小爆水管意外高達八次，每次均嚴重影響區內民生交通。本人曾就問題作深入研究，發現區內食水管嚴重老化，曾爆裂之食水管均為 80 年代之喉管，最長年期更達 35 年之久，以水管更換期均為 20 餘年計，情況令人擔憂。

供水	年份	年期	2012-2015 年 9 月期間緊急維修喉管地點	維修日期
食水	1981	34	青山公路麗城花園近燈柱 FC2632	14/5/12
食水	1990	25	荃灣青山公路近麗城花園第三期	27/7/12
鹹水	1985	30	荃灣青山公路 633 號(灣景花園對出)	27/3/13
食水	1985	30	深康路 36 號	2/7/13
食水	1985	30	深康路近燈柱 FC 4596	13/2/14
食水	1980	35	荃灣青山公路近燈柱 FC2623	21/5/15
食水	1985	30	深井村 55 號	12/8/15
鹹水	2009	6	海興路近海角街口	4/9/15

荃灣西沿海地區已成為區內新心臟地帶，在未來沿海地區屋苑相繼落成下，供水之穩定性，交通之暢通度尤其重要，有見及此，本人就沿海之食水管作研究，發現沿海多個重要交通樞紐之水管均達 26-35 年不等，若不及早更換，可謂區內之計時炸彈。

荃灣沿海較舊水喉位置	年份	年期
麗城花園三期二座對出至江南工業中心	1980	35
江南工業大廈對出(海安路)	1989	26
大涌道沿荃灣路至籃球場一段	1987	28
	1984	31
大涌道迴旋處	1985	30
荃灣交通交匯處(西鐵)	1983	32
永順街-環宇海灣對出至海濱花園	1989	26

本人懇請主席能將上述事宜安排於 2015 年 9 月 29 日荃灣區議會會議上討論“強烈要求「全面更換荃灣區內老舊地下水管」”事宜，邀請水務署人員出席是次會議，並安排列入會議議程中以便各方討論，敬請批准。



林琳區議員  
荃灣區議會  
2015 年 9 月 7 日

電話: 3904 3760 傳真: 3904 3761

地址: 荃灣麗城花園二期商場一樓 127b | 深井陳記廣場前座地下 w 舖