

到解中區議員辦事處 到解中區議員辦事處

9135 6325

- 新界荃灣西樓角路170-184號 華都中心地下43號舖 Shop 43,G/F,Waldorf Centre 170-184 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, N.T.
- a jackson.lau@deliberationtw.org
- www.deliberationtw.org
- f 劉肇軒Q



致 環境、衞生及氣候變化委員會 譚凱邦主席:

荃灣單幢式樓宇的清潔及管理問題

荃灣區單幢式樓宇林立,大量樓宇年久失修,缺乏妥善管理,導致管道破損、垃圾隨處棄置等環境問題。日前德華區德華樓更因大廈維修及管理不善而導致渠道淤塞、爆裂,引起不少居民關注事件。相關個案於去年11月初已要求政府部門跟進,但直到本年一月下旬未見問題獲得改善,反而愈發嚴重,終於渠道難以承受壓力而爆裂噴濺,導致德華街大範圍惡臭非常,異物隨處可見。

此個案最終聯合渠務署、環保署及屋宇署於一月二十八日展開緊急行動,由渠務處人員緊急清理喉管,使問題暫時得以舒緩。但從上述個案可見,政府部門在處理舊式大廈問題上有相當不足,由此衍生出嚴重的街道衛生問題,故本人謹就下列事宜提請討論。

一、舊式大廈法團清潔及維修欠妥

荃街區內有相當部份的舊式「三無大廈」,常有法團從缺、或是負責人 年邁無法處理問題之情況出現。大廈內部種種問題因此經常無人或沒人有 能力處理,原本只需簡單修理的問題日益嚴重,難以解決,最終引致諸如 爆渠、垃圾無人傾倒等衛生問題。參考本區早前案例,由於大廈內住戶多 為劏房戶,難以直接與業主聯繫,日常清潔、維修費難以籌集,最終引致 年久失修繼而爆渠,反映舊式樓宇清潔問題欠缺監管,民政署未有積極協 助。

二、舊式大廈喉管問題

舊式大廈因劏房橫行,無良發展商經常忽略大廈圖則擅駁管道,德華 街個案之肇因亦為糞渠誤駁至清水渠引致,顯示喉管錯駁問題嚴重,荃灣 海濱惡臭問題亦懷疑與糞渠錯駁有所關聯。

在疫情底下,渠管破損更有可能引致病毒隨污水傳播,衛生危機不容 忽視。政府應主動作出調查並確保管道正常,而非如今次一樣喉管大爆發 才亡羊補牢。

就以上種種問題,本人希望邀請市建局、民政署、渠務處、環保署、 食環署及屋宇署代表出席回應,請主席批准。

