

本署檔號
OUR REF: EP790/D6/01 Pt 29
來函檔號
YOUR REF:() HAD TWDC/13/9/13C Pt.3
電話
TEL. NO.: 2417 6123
圖文傳真
FAX NO: 2411 3073
電子郵件
E-MAIL:
網址
HOMEPAGE: <http://www.epd.gov.hk>

Environmental Protection Department
Environmental Compliance Division
Regional Office (West)
8/F., Tsuen Wan Government Offices,
38 Sai Lau Kok Road,
Tsuen Wan, N.T



環境保護署
環保法規管理科
區域辦事處(西)
新界荃灣
西樓角道38號
荃灣政府合署八樓

(傳真號碼：2417 3589)

荃灣區議會

環境、衛生及氣候變化委員會

葛兆源主席：

二零二二年八月十八日
環境、衛生及氣候變化委員會會議
議題：荃灣泳灘水質污染問題

感謝你於二零二二年八月十日的來信。

就上述議題，請參閱本署隨函附上的書面回應文件。

如有任何查詢，請與本人(電話:2417 6123)聯絡。

環境保護署署長

(謝家康  代行)

二零二二年八月十一日

副本送：

荃灣民政事務處(經辦人：荃灣民政事務助理專員)(傳真：2411 0341)

有關荃灣泳灘水質污染問題事宜
環境保護署的回應

受惠於「淨化海港計劃」及其他污水基建設施，香港水域的水質近年有明顯改善。本港全部42個憲報公布的泳灘，包括荃灣區的8個泳灘，已自2010年起全面符合泳灘水質指標，適合游泳用途。

環保署留意到荃灣區泳灘在本年5月中旬開始轉差，主要是由於香港及廣東省一帶出現不穩定的天氣引致。區內連場大雨把積聚在陸地上的污染物沖刷到海上，而同期的日照亦下降，大幅減慢泳灘水質的自然回復速度。與此同時，大量淡水由珠江流入香港水域，導致海水內的懸浮固體上升及鹽度下降，因而出現較往年更明顯的分層現象，令水體的自然交換與稀釋的能力下降；期間即使有短暫的晴天，陽光亦未能穿透海水表面照射到中或底層，因而減低水體的自淨效果，使水質未能回復正常。

此外，颱風暹芭在7月初亦為香港帶來連日大雨和惡劣天氣，進一步影響泳灘的水質。長時間的惡劣天氣使不利水質改善的海洋環境持續，因此荃灣區泳灘水質的恢復較預期慢。隨著驟雨在7月中逐漸減少，泳灘水質亦在7月下旬回復穩定。本署於8月1日所收集的水質數據顯示，荃灣區泳灘的每周等級已經改善至「良好」或「一般」，適宜游泳。

本署於上述期間已加強巡查荃灣區泳灘及其附近的地方，未有發現異常的排放。本署會繼續密切監測泳灘的水質，並定期巡查及監察附近的地區，以確保沒有異常排放。

環境保護署
2022年8月