

香港特別行政區
第七屆灣仔區議會轄下
地區設施及工程委員會
第八次會議紀錄

日期：2025年3月11日(星期二)
時間：下午3時
地點：香港軒尼詩道130號修頓中心21樓
灣仔民政事務處區議會會議室

<u>出席者</u>	<u>出席時間</u>	<u>離席時間</u>
<u>主席</u>		
劉珮珊議員，MH	下午 3:00	下午 3:40
<u>副主席</u>		
李文龍議員，MH	下午 3:00	下午 3:40
<u>區議員</u> (依筆劃排序)		
吳澤森議員	下午 3:00	下午 3:40
李碧儀議員，MH	下午 3:00	下午 3:40
周錦威議員，BBS, MH	下午 3:00	下午 3:40
林偉江議員，MH	下午 3:00	下午 3:40
孫道弘議員，JP	下午 3:00	下午 3:40
莫繡安議員	下午 3:00	下午 3:40
穆家駿議員	下午 3:00	下午 3:40
<u>增選委員</u>		
宋芝齡女士	下午 3:00	下午 3:40

核心政府部門代表

張皓壹先生	民政事務總署灣仔民政事務助理專員
勞駿文先生	民政事務總署行政主任(地區管理)/灣仔

劉偉才先生	民政事務總署高級工程督察(香港)
王 彬先生	民政事務總署工程督察(香港)1
吳秀玲女士	康樂及文化事務署總康樂事務經理(香港東)
李步雲先生	康樂及文化事務署灣仔區康樂事務經理
馬智江先生	康樂及文化事務署灣仔區副康樂事務經理(分區支援)
張佩儀女士	康樂及文化事務署圖書館高級館長(灣仔區)
陳志強先生	康樂及文化事務署行政主任(策劃事務)11A
梁皓堯先生	土木工程拓展署高級工程師/9(南)
鄧施諾女士	路政署區域工程師/灣仔區
馬健儀先生	渠務署高級工程師/港島東
老建安先生	渠務署工程師/港島東 1

秘書

蔡錦德先生 民政事務總署行政主任(區議會)1/灣仔

開會詞

主席歡迎委員及政府部門代表出席第七屆灣仔區議會轄下地區設施及工程委員會第八次會議，並歡迎新任康樂及文化事務署(康文署)總康樂事務經理/(香港東)吳秀玲女士首次出席會議。

第 1 項：通過地區設施及工程委員會第七次會議紀錄

2. 主席表示，秘書處未有收到委員就第七次會議紀錄的修訂建議。
3. 經穆家駿議員動議，孫道弘議員和議，第七次會議紀錄獲得通過。

第 2 項：康樂及文化事務署灣仔區康樂體育設施管理及工程進度 (地區設施及工程委員會文件第 3/2025 號)

4. 康文署灣仔區康樂事務經理李步雲先生簡介第 3/2025 號文件。
5. 委員的提問綜合如下：

- (i) 「康體通」有關灣仔市民使用區內康體設施的統計資料；及

- (ii) 部分康體設施使用率偏低，並提問其原因，包括駱克道體育館健身室、跑馬地遊樂場曲棍球(人造草場)和欖球場等。

6. 康文署灣仔區康樂事務經理李步雲先生回應如下：

- (i) 署方的「康體通」預訂康樂設施系統並無備存灣仔市民使用區內康體設施的統計資料；
- (ii) 駱克道體育館健身室提供的器材受場地面積限制，市民或許傾向使用面積較大的港灣道體育館健身室，加上駱克道體育館附近亦有不少私人健身室，影響了駱克道體育館健身室的使用率。署方已加強推廣駱克道體育館，包括增加舉辦健身室訓練班，希望能提高場地的使用率；及
- (iii) 欖球和曲棍球是隊際運動，較少團體可於非繁忙時間(如平日上班時段)組織參加者參與活動，而欖球和曲棍球場亦難以開放作其他體育用途，故跑馬地遊樂場有關設施於非繁忙時間的使用率會較低。署方會鼓勵區內學校考慮於非繁忙時段使用場地進行相關體育活動，以善用資源。

**第 3 項：地區設施及工程委員會委員書面提議－灣仔區排水系統改善進度及雨季應對準備
(地區設施及工程委員會文件第 4/2025 號)**

7. 渠務署高級工程師/港島東馬健儀先生及渠務署工程師/港島東 1 老建安先生表示已就地區設施及工程委員會文件第 4/2025 號「灣仔區排水系統改善進度及雨季應對準備」提交書面回應，並匯報綜合如下：

- (i) 署方因應 2023 年的特大暴雨，於 2024 年已完成了一系列改善措施，當中包括加強巡查及清理排水系統、跨部門聯合清渠行動、加建路面集水溝和試行新型集水溝渠蓋；及
- (ii) 署方將繼續 2025 年的雨季準備工作，當中包括定期檢查清理渠道、跨部門聯合清渠行動和擴大新型渠蓋試行範圍。署方透過持續與相關部門合作，檢視灣仔區雨水排放系統，適時檢討優化措施，進一步降低灣仔區水浸風險。

8. 委員的意見和提問綜合如下：

- (i) 就灣仔容易出現水浸的地點如譚臣道和銅鑼灣道近摩頓臺一帶，要求署方在雨季前採取措施改善情況；
- (ii) 關注新型渠蓋與集水溝的運作情況。灣仔街市附近所安裝的新型渠蓋雖能阻擋樹枝和大型垃圾進入集水溝，但垃圾亦可能會隨水漂浮至其他地方，就此提問署方會否加密清理。此外，灣仔街市排檔附近或因路面不平或排水渠位置不合適，於黃雨和紅雨時仍有大範圍積水，要求署方提出解決方案；
- (iii) 集水溝積水後往往會傳出異味，情況並不理想；
- (iv) 提問署方定期清潔與維護接駁渠的情況，以太原街為例，接駁渠因未有及時清理導致水浸，希望署方加強相關工作；及
- (v) 署方會否於颱風襲港或暴雨期間加密巡查區內水浸黑點，並提問現時除致電 24 小時渠務熱線外，市民可有其他途徑向署方報告緊急水浸。

9. 渠務署高級工程師/港島東馬健儀先生及渠務署工程師/港島東 1 老建安先生回應如下：

- (i) 當天文台預測有暴雨來臨時，本署會派遣隊伍巡查容易受垃圾或枯葉等雜物阻塞而引致水浸的地點及進行清理工作，以降低水浸風險；
- (ii) 集水溝新型渠蓋的設計主要針對街市等較多雜物產生及積聚的位置，旨在防止垃圾被沖入渠內造成淤塞。因此，並非所有地方的集水溝都需要更換新型渠蓋，而是按實際需要來作出相關考慮。署方亦會與相關政府部門溝通，加強集水溝及接駁渠的清理工作；
- (iii) 此外，路面積水問題的成因並非完全與道路排水系統有關，需從多方面檢視及綜合處理；及
- (iv) 市民若遇到渠務問題，可撥打渠務署 24 小時熱線，署方會接

收求助電話及作出跟進。此外，市民也可透過 1823 熱線反映問題，署方會盡快跟進。

10. 就委員關注灣仔街市排檔附近出現積水的狀況，路政署區域工程師/灣仔區鄧施諾女士表示，積水問題可能源於多種原因，將會轉交維修組及承建商去瞭解原因並採取相應改善措施。署方備悉議員對清潔接駁渠的關注，並會提醒承建商定期清潔與維護太原街接駁渠。

[會後補註：路政署於會議後提供補充資料，指該署於 2025 年 3 月 21 日安排職員到灣仔街市排檔附近進行實地視察，發現部份路段因路面不平而引致積水。該署已於 2025 年 3 月 22 日安排承建商進行維修。此外，該署於 2025 年 3 月 22 日安排承建商於太原街進行排水渠清理工作。該署會繼續監察路面及渠道情況，並適時安排進行維修和清理工作。]

第 4 項：其他事項

11. 委員詢問早前於 2024 年 9 月 27 日在軒尼詩道發生的水浸事件成因，並指出當時部門的應對速度相對較慢，需約兩至三小時後才能到達現場進行處理。

12. 渠務署高級工程師/港島東馬健儀先生表示，上述個案屬水管爆裂事故，並不是由渠務署負責的相關個案。由於該事件的規模較大，相關部門已盡快作出跟進，盡力減低事件對市民造成的不便。

13. 委員指區內仍有多處道路出現凹凸不平的情況，就此有以下提問和意見：

- (i) 區內街道上不時有渠蓋凸起絆倒行人，當中包括駱克道和軒尼詩道等主要行人路，委員要求署方說明未來的改善計劃，並提問是否有定期巡視路面狀況，以跟進路面凹凸不平或凹陷的問題；及
- (ii) 關注灣仔道一帶行人路的破損狀況，即使署方曾安排修復，但往往維修完成不久，問題會再度出現。

14. 就委員關注區內道路凹凸不平的情況，路政署區域工程師/灣仔區

鄧施諾女士表示，署方透過定期合約承建商進行定期道路巡查及保養工作。署方設有完善的道路巡查和維修機制，承建商在署方監督下進行維修工程，以確保承建商妥善地履行其職責。就議員提到經常出現路面及渠蓋不平的位置，署方會派員巡查，如發現有路面破損或渠蓋不平會按實際情況和需要安排合適的維修，以保障道路使用者的安全。此外，如有關渠蓋不平涉及公共事業機構負責維修保養，署方會要求有關機構安排維修及在完成修復工程後向署方匯報。

[會後補註：路政署於會議後提供補充資料，就上述區內路面不平及渠蓋維修保養事宜，為進一步改善行人路狀況，該署計劃為軒尼詩道有較明顯耗損的行人路面安排重鋪工程。考慮到工程對公眾的影響，工程會待有關部門/持分者批准後展開，而部份駱克道行人路面的重鋪工程已於 2025 年 2 月完成。]

15. 就委員關注灣仔道面維修問題的情況，路政署區域工程師/灣仔區鄧施諾女士表示，道路使用者的行為（如使用手推車裝載重物在行人路面滾動）有可能會導致路面反覆損壞。署方會提醒承建商留意灣仔道一帶行人路經常出現破損的位置，並加強巡查。

[會後補註：路政署於會議後提供補充資料，指已安排承建商為相關行人路進行維修，並已於 2025 年 3 月 11 日完成。]

第 5 項：下次會議日期

16. 主席宣佈下次會議將於 2025 年 5 月 20 日(星期二)下午 3 時舉行。

17. 議事完畢，會議於下午 3 時 40 分結束。

灣仔區議會秘書處

2025 年 4 月