



列席者：

傅申女士	高級行政主任(區議會)	黃大仙民政事務處
譚家權先生	黃大仙區交通隊主管	香港警務處
郭展陽先生	工程師/黃大仙	運輸署

為議程(三)(i)列席會議

黃可揚先生	高級工程師/工程管理 1	渠務署
李雨青先生	駐地盤總工程師	艾奕康顧問有限公司
李志城先生	駐地盤高級工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(三)(ii)列席會議

曹偉雄先生	高級工程師/17 (東)	土木工程拓展署
陳鳳平女士	工程師/23 (東)	土木工程拓展署
張宗鎰先生	駐地盤高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司

為議程(三)(iii)列席會議

麥定邦先生	高級工程師/沙中線 1	路政署
徐漢強先生	高級統籌工程師	港鐵公司
吳天恩女士	公共關係經理-項目及物業	港鐵公司

秘書：

吳樺林先生	行政主任(區議會)6	黃大仙民政事務處
-------	------------	----------

## 主席致歡迎辭

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組（工作小組）第十次會議。

- 一 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一八年三月十三日第九次會議記錄
2. 工作小組第九次會議的會議記錄已於二零一八年四月十六日發送給各組員。秘書處於會前並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修改。
- 二 政府及公用機構工程計劃工作小組二零一八年三月十三日第九次會議進展報告  
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2018 號）
3. 組員備悉文件。
- 三(i) 渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河  
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2018 號）
4. 黃可揚先生、李雨青先生及李志城先生介紹文件。
5. 主席表示席上放有一份由雷啟蓮議員提交的意見書（附件一），題為「關注暴雨下水浸及路陷事宜」。
6. 雷啟蓮議員介紹意見書，反映彩虹道東行行車線於二零一八年六月初暴雨期間出現排水渠倒灌的情況，要求署方跟進。
7. 組員對工程的意見綜合如下：
  - (i) 組員關注崇齡街行車線曾出現地面路陷的情況，憂慮工程增加周邊地區路陷的風險；
  - (ii) 組員欲了解啟德河三號隔沙站的詳情；

- (iii) 組員查詢何時重開鄰近沙田坳道及彩虹道交界的彩虹道遊樂場出入口，並提醒署方注意工地環境整潔；及
- (iv) 組員贊成署方在啟德河兩旁加設「不宜垂釣」警告牌，並欲了解河道魚量繁多的原因。

8. 渠務署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方表示，重建彩虹道工程現正進行中，其中包括改善道路的排水能力。於工程完成前，署方會設置臨時渠道，避免路面出現積水；
- (ii) 署方得悉路政署已即時修復崇齡街有關路段，並為附近的地下排水管道進行閉路電視勘查監察地下狀況；
- (iii) 署方回應指位於育群街的啟德二號污水泵房經改建和翻新後易名為啟德河三號隔沙站，並會進行綠化及相關優化工程，美化周邊環境；
- (iv) 署方表示會於彩虹道遊樂場附近的豎井工程完成後重開受影響的遊樂場出入口。署方會因應各項工程的進度逐步撤走工程車輛及物料，改善工地周邊環境；及
- (v) 署方會在適當位置加設警告牌，提醒市民避免進行垂釣活動。另外，署方會與沙田污水處理廠協調，避免旱季期間河道乾涸令魚類死亡，影響環境。

9. 主席建議署方可就工地周邊的環境事宜與相關議員聯絡，而議員可於下次會議說明欲設置警告牌的位置。

三(ii) 土木工程拓展署東拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(18)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2018 號)

10. 曹偉雄先生及張宗鑑先生介紹文件。

11. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 組員希望跟進橫跨太子道東的 SW2 行人隧道的清潔事宜；
- (ii) 組員叮囑署方在拆卸 K9 行車天橋時須控制工程引發的聲浪，並就道路封閉安排充分知會公眾及提供清晰的道路指示。組員亦查詢工程的應變方案詳情；
- (iii) 組員提醒署方，當進行連接彩虹邨與啟德發展區的 SW4 行人隧道工程時，如發現未能完全圍封工地隔音，便應聯絡相關議員及政府部門商討對策。組員同時叮囑署方定期於工地範圍進行防治蟲鼠工作；及
- (iv) 組員要求署方為通往啟德發展區的 SW4 行人隧道及 LW4 高架園景行人道的兩側升降機安裝空調系統。

12. 土木工程拓展署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方表示協助議員聯絡食物環境衛生署跟進 SW2 隧道清潔事宜；
- (ii) 署方會於 K9 天橋位置設置隔音屏障和叮囑工程人員控制聲浪，避免對民居造成噪音滋擾。署方亦已通知公共交通工具營運商及隧道公司有關深夜臨時封閉道路安排，屆時會於行車隧道進行電台廣播。署方重申會準時重開道路；

- (iii) 署方已按照議員的意見改善圍封 SW4 隧道工地的措施，並已定期於工地範圍進行防治蟲鼠工作；及
- (iv) 署方表示有關通道的升降機未有設置空調系統。除上述的升降機外，若議員有意爭取為區內其他升降機增設空調系統，署方會一併轉介至路政署跟進。

13. 主席建議相關議員可於黃大仙區議會轄下的提升市容運動工作小組會議上跟進隧道清潔的事宜，有需要時署方亦應與相關政府部門到場視察。另外，主席反映市民使用沒有空調系統的升降機時一般感到侷促，希望有關當局能更人性化地考慮升降機的配套。

三(iii) 路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2018 號)

14. 麥定邦先生及徐漢強先生介紹文件。

15. 主席表示席上放有一份由雷啟蓮議員提交的意見書(附件一)，題為「關注暴雨下水浸及路陷事宜」。

16. 雷啟蓮議員介紹意見書，表示得悉港鐵公司已立刻處理鑽石山港鐵站 A2 出入口的水浸情況，唯憂慮當龍翔道出現水浸時，該出入口仍會受到影響。

17. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 組員欲了解鑽石山港鐵站 A2 出入口發生水浸的成因，並要求連接 A2 出入口的新行人通道備有足夠照明，以保障行人安全；
- (ii) 組員叮囑港鐵公司彈性處理與沙田坳道勘探工程相關的臨時交通安排實施時間，並在實施二十四小時封閉部分路面的階段前向議員匯報詳情；

- (iii) 組員查詢竹園道西行行車線工程的詳情；
- (iv) 組員叮囑港鐵公司在進行鳳德道行人過路設施改善工程前須妥善處理相關的道路安排，並要檢討早前試路安排的成效；
- (v) 組員重申要求提早開放黃大仙公共運輸總站上層以供旅遊巴士停泊，並以人手管理模式管理停泊位；及
- (vi) 組員查詢近日鑽石山星河明居外是否正進行打樁工程。

18. 路政署及港鐵公司代表的回應綜合如下：

- (i) 港鐵公司表示，在二零一八年六月七日受天雨影響，雨水及沙石由龍翔道的工地流向沙中綫工地範圍，倒灌至鑽石山港鐵站 A2 出入口。事發後已採取一系列的改善措施，例如增加水泵數目和加設鐵板裝置阻隔沙泥等。另外，港鐵公司會檢視其轄下管理的行人通道是否有足夠照明；
- (ii) 港鐵公司表示勘探工程的目的是了解地下管道的情況，並已就有關工程安排通知小巴營運商和鄰近商舖；
- (iii) 港鐵公司預計竹園道西行線的圍板清拆工程會於二零一八年七月上旬完成；
- (iv) 港鐵公司會就鳳德道行人過路設施改善工程研究合適的交通疏導方案，務求減低工程對一帶交通的影響；
- (v) 港鐵公司表示提早開放運輸總站上層前須重新審視相關配套措施，現正向相關政府部門徵詢意見，當有進一步資料時會再向議員匯報；及
- (vi) 港鐵公司近日未有於鑽石山星河明居外進行打樁工程。

19. 主席要求港鐵公司就鳳德道行人過路設施改善工程相關的道路安排和開放運輸總站上層的具體進度，向黃大仙區議會轄下的交通及運輸事務委員會匯報並諮詢該委員會的意見。

四. 其他事項

20. 組員沒有提出其他討論事項。

21. 會議於上午十一時四十分結束。

黃大仙區議會秘書處  
二零一八年八月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.23

黃大仙區議會轄下

政府及公用機構工程計劃工作小組主席及成員

## 關注暴雨下水浸及路陷事宜

六月初經歷今年第一次颱風及黃紅雨影響下，區內出現水浸及路陷，望相關部門跟進。

### 1) 鑽石山地鐵 A2 出口水浸


由於颱風的關係，沙中線工程地盤水浸，引致鑽石山地鐵 A2 出口出現水浸，情況嚴重，甚至需要暫時封閉出口，以處理積水。由於此出入口為恆常使用路段，若每逢暴雨都因水浸問題而封閉，會對居民造成不便，得悉 A2 出口路徑行將改道，冀部門盡早發現問題予以改善。

### 2) 彩虹道東行行車線去水渠倒灌

彩虹道作為黃大仙區的主要行車道路，去水問題一直存在。自啟德河工程逐步完成，區內過去低窪地方水浸情況已得到解決，惟彩虹道東行行車線疏水渠仍見倒灌情況，當有車輛行經時，即水花四濺，影響途人。（見圖一及圖二）



圖一



圖二

### 3) 崇齡街地陷

早前崇齡街行車線(新蒲崗廣場對出路面)突然地陷，使該路段需要一度封閉進行緊急維修，其中肇事車主也幸然無事。相信路陷並非偶然而生，其原因為何？此外，由於崇齡街為區內主要路段，附近路面情況結構是否安全？我們希望部門提供更詳細資訊，以釋居民疑慮。



黃大仙區議員 **雷啟蓮**

二〇一八年六月十五日