

黃大仙區議會文件第 55/2020號(7.7.2020)

黃大仙區風災雨季預防措施

近年黃大仙區每逢雨季，不少地方均出現水浸和斜坡泥土鬆散問題，導致居民出入不便及蚊蟲滋生。如2018年颱風「山竹」吹襲過後，慈雲山一帶斜坡崩塌情況惡化；以及最近於天文台發出黑色暴雨警告信號期間，荷李活廣場對出的大磡道發生水浸。

有鑑於盛夏將至，我們關注各政府部門對風災雨季的預防措施，避免重蹈「山竹」覆轍。我們要求渠務署及其他相關政府部門提交文件，闡述現行預防災害的措施，報告近月區內水浸事故，並出席區議會介紹文件、解答議員提問及聽取議員意見。

黃大仙區議員

鄭文杰 岑宇軒 尤漢邦 劉珈汶 鄭梓健 陳啟淳 陳俊裕 莫灝哲 梁銘康 張嘉宜

二零二零年六月二十二日

就黃大仙區議會文件第 55/2020 號

黃大仙區風災雨季預防措施

食物環境衛生署的書面回覆

為加強黃大仙區預防水浸工作，食環署人員已於二零二零年三月三日與港鐵、渠務署及路政署職員巡視區內水浸黑點包括荷李活廣場對出大磡道，並於三月十六日出席由渠務署舉行的跨部門會議，以協調及確定各部門/機構在雨季來臨前/時的預防水浸及跟進工作。

2. 本署除每天提供街道清掃服務及每星期的路邊溝渠清理工作外，就有關黃大仙區內的水浸黑點，本署會在雨季前安排清潔工人到區內水浸黑點加強清理路邊溝渠的垃圾，以確保雨季來臨前，各個黑點均保持良好狀況。如天文台發出暴雨警告(黃色/紅色)或颱風訊號，本署人員會巡查水浸黑點，並作出相應的行動(如清理路面及溝渠樹葉、垃圾等)。如天文台發出八號烈風或暴風訊號/黑色暴雨警告，本署會安排防洪隊到區內水浸黑點巡邏。如發現水浸情況，防洪隊會在安全情況下嘗試清理，以疏導雨水。一旦懸掛九號或十號風球，巡邏工作便會停止，直至暴風或烈風訊號/暴雨警告除下後，本署人員會盡快安排清潔工人到場進行清理工作。

3. 根據記錄，本署人員已在今年四月前到區內的水浸黑點完成巡視，及安排清理路邊溝渠的樹葉、垃圾或阻礙物。本署會繼續與渠務署、路政署及相關部門/機構保持緊密聯繫，若發現區內有地方需要清理，會立即安排跟進。

食物環境衛生署

二零二零年六月

就黃大仙區議會文件第 55/2020 號
黃大仙區風災雨季預防措施

渠務署的書面回覆

渠務署負責管理及保養維修公共雨水排放系統，日常預防水浸工作包括(一)定期巡查及清理公共雨水排放系統，尤其在雨季前會安排仔細巡查及清理，以保持渠道暢通；(二)定期安排跨部門會議，與路政署、食物環境衛生署（食環署）和民政事務總署商討和執行區內的預防水浸措施及檢討區內水浸事故，並聯合有關部門巡查較易水浸的地點，而相關會議已於二零二零年三月十六日舉行；(三)致函要求區內工地負責人加強巡查和清理工地內的排水渠，亦會定期巡查工地附近的排水渠；以及(四)設立渠務熱線，每天二十四小時運作，接收有關渠務事宜的查詢及投訴。

2. 另外，在紅色或黑色暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告發出後，渠務署會啟動緊急控制中心，集中處理和調配資源以調查及跟進各區水浸報告，並增加人手應對可能出現的水浸及渠道淤塞情況，同時與各有關政府部門保持溝通。

3. 天文台於本年六月六日凌晨發出三年來首個黑色暴雨警告信號，而在黃大仙區錄得最高降雨量為每小時 112 毫米。暴雨期間，渠務署於黃大仙區內共接獲三宗水浸報告，分別位於龍翔道近牛池灣村、大磡道近荷里活廣場及沙田坳道近沙田坳邨。渠務署的承建商到達現場時水浸已經消退，但根據現場觀察，相關位置的路邊集水溝均有出現被沙泥或樹葉等雜物淤塞的情況，導致水浸。由於公共道路的排水系統由路政署負責管理及維修，渠務署已於發生水浸後向路政署和食環署通報以上個案，建議相關部門加強巡察及安排有需要的清淤工作。

渠務署
九龍及新界南渠務部
二零二零年七月

就黃大仙區議會文件第 55/2020 號

黃大仙區風災雨季預防措施

康樂及文化事務署的書面回覆

香港在雨季期間不時受到持續暴雨和颱風等惡劣天氣影響，因此，康樂及文化事務署（本署）在雨季或颱風來臨前會進行一系列的預防措施，包括：

- (i) 場地職員每天均會巡察場地，並會安排承辦商清理明渠、積水及垃圾等工作，確保場地內所有排水渠和溝渠保持暢通無阻，沒有砂泥或垃圾淤塞渠道；
- (ii) 當 3 號熱帶氣旋警告信號發出後，場地職員會將所有放置於戶外可移動的物品和設備（例如網球場的圍網、廢物箱、告示板和盆栽）移到安全的地方，或將容易被吹倒的設施繫穩或收妥。同時，將辦公室的所有門窗及其他構築物妥為牢固；
- (iii) 本署一向重視轄下樹木的保養工作，並根據既定的機制和指引護理、保養及管理樹木。場地職員在熱帶氣旋警告信號發出前，須採取預防措施，保護所有可能被強風破壞的樹木和灌木；
- (iv) 本署會按照《樹木風險評估及管理安排指引》，安排職員定期巡查、修剪及護養轄下的樹木，並會在每年風雨季前為轄下的樹木進行樹木風險評估，以及按需要為樹木進行風險緩減措施，包括進行修剪、清除樹上的掛枝，為樹木進行加固工作，以增強防風的能力及減低樹木倒塌的風險，保障市民安全。

2. 本署會與各部門緊密合作、加強溝通、互相協調，務求做好應對風災及雨季的預防措施及跟進善後的工作。

康樂及文化事務署
二零二零年七月

就黃大仙區議會文件第 55/2020 號
黃大仙區風災雨季預防措施

路政署的書面回覆

路政署負責轄下公共道路和附屬道路設施(包括道路排水渠)的保養工作，並會定期安排人員巡查，適時進行維修保養工作，以保障道路使用者的安全。

2. 在六月初的暴雨令黃大仙區部份道路出現水浸後，本署及相關部門當日已即時安排人員到現場處理事故，盡力疏導排水渠。經檢查後發現，龍翔道近牛池灣村、大磡道近荷里活廣場及沙田坳道近沙田坳邨行車道旁的集水溝及排水渠被沙泥或樹葉等雜物堵塞，加上持續暴雨而導致路面出現水浸。承建商已於當日完成清理沙泥或樹葉等雜物，並疏導淤塞的排水渠，受影響的路段已於同日重新開放給公眾使用。

3. 在雨季來臨前，本署會安排承建商檢查所有轄下的道路排水渠及構築物的排水系統，並會與相關部門加強轄下公共路道排水口及渠道的巡查及清理工作，以確保渠道暢通。此外，在雨季期間，本署亦會加強清理路旁集水溝以及構築物的排水設施。

4. 當出現惡劣天氣時，例如在紅色或黑色暴雨警告、八號或更高熱帶氣旋警告，或山泥傾瀉警報訊號發出期間，本署會啟動緊急控制中心，以更具效率地協調及處理各區公共道路的緊急工程。在暴雨前後，本署亦會調派承建商在切實可行情況下巡查轄下道路，以清理可能因暴雨而出現的水浸或渠道淤塞，以期盡快開通受影響的道路，減低對市民帶來的不便和保障道路使用者的安全。

5. 另外就斜坡事宜，在六月初的暴雨後，本署已派員巡查在慈雲山一帶及荷里活廣場對出大磡道附近本署負責維修保養的斜坡，皆沒有出現斜坡崩塌的情況。

路政署
市區（九龍）
二零二零年七月