

黃大仙區議會轄下

房屋委員會文件第 14/2025 號(2025 年 3 月 11 日會議)



## 工聯會黃大仙區議員聯合辦事處

九龍新蒲崗大有街 32 號泰力工業中心 2313 室

RM 2313, LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU ST, SAN PO KONG, WONG TAI SIN.

電話：2321-5485

傳真：2320-6612

黃大仙房屋委員會

譚美普主席：

### 打造新牛池灣無障礙通道並改善龍池徑交通情況

牛池灣東、西村在 2025 年起進行清拆，並交由香港房屋協會(房協)重建為公營房屋，藉此改善牛池灣地區周邊規劃和現有問題。牛池灣本身是一個低窪地區，過往曾多次嚴重水浸，我們希望重建後能提升地勢，並重建排水管道設施，使該區不再出現水浸問題。

此外居民長期反映，目前從永定道到龍翔道彩虹地鐵站 C2 出口之間沒有完善的無障礙通道，輪椅人士需經過牛池灣垃圾站對出的車路。該車路車輛無法掉頭，經常出現人車爭路情況，過往曾因倒車發生交通意外。故此我們希望能利用緩坡或電梯設施解決該區上下坡問題和由龍翔道行人路到龍池徑再到永定道之間的高度差，期望重建後的牛池灣村打造成完整的無障礙行人設施社區。期望 貴委員會和房協、相關部門能支持上述建議，感謝萬分。




圖 1

彩虹站 C2 出口龍翔道行人路往牛池灣村遊樂場的樓梯



## 工聯會黃大仙區議員聯合辦事處

九龍新蒲崗大有街 32 號泰力工業中心 2313 室

RM 2313, LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU ST, SAN PO KONG, WONG TAI SIN.

電話：2321-5485

傳真：2320-6612





圖 2

圖 3

龍池徑接龍翔道路口，車輛無法掉頭需要倒車出入造成交通隱患




圖 4

牛池灣公廁對出分叉路，右邊往消防宿舍有樓梯，左邊上永定道盡頭亦有樓梯（見圖 5）



## 工聯會黃大仙區議員聯合辦事處

九龍新蒲崗大有街 32 號泰力工業中心 2313 室

RM 2313, LAURELS INDUSTRIAL CENTRE, 32 TAI YAU ST, SAN PO KONG, WONG TAI SIN.

電話：2321-5485

傳真：2320-6612



圖 5

牛池灣至永定道樓梯

工聯會立法會議員

鄧家彪

黃大仙區議員

丘耀誠 莫健榮 譚美普

社區主任

林文輝

2025 年 2 月 8 日