

修訂版

致：元朗區議會主席 梁志祥議員 BBS, MH, JP

由：呂 堅議員、郭 強議員, MH、蕭浪鳴議員、黃煒鈴議員、徐君紹議員

日期：2014 年 8 月 11 日

懇請將下列事項列入 2014 年 9 月 2 日元朗區議會大會議程內：


要求渠務署盡快解決海水倒灌問題

元朗明渠因下游的尼龍壩破損，自 7 月底開始發生海水倒灌問題。海水中的垃圾及污染物令環境受污染，產生的臭味亦滋擾鄰近居民。此外，海水侵入攸田東路明渠的綠化區域，令明渠兩邊的植物枯死。而 7 月 29 日至 31 日期間，大量淡水魚受海水倒灌影響而死亡，產生臭味。

我等自 7 月底多次與渠務署商討及實地視察，深感事態嚴重，渠務署又缺乏足夠的技術力量在短期內解決問題，這勢必令元朗市區的環境衛生及空氣質素受到嚴重破壞。故我等促請政府盡快採取有效措施，以解決問題，包括：

1. 盡快完成明渠尼龍壩的修復工程或採用其他技術方法，堵截海水倒灌；
2. 於修復工程期間設立臨時堤壩，減少海水倒灌情況；
3. 引入海水減臭措施，並加強清理渠道的淤泥，減輕臭味；
4. 每日定時清理及收集水面垃圾，保障環境衛生；
5. 盡快清理攸田東路明渠被海水浸死的植物，防止滋生蚊蟲。

請政府部門就事件進展及上述要求作出回應。



聯絡人：呂 堅

YLDC Received on

13 AUG 2014

元朗區議會二零一四年度第四次會議

有關元朗明渠尼龍壩事宜

有關 黃偉賢議員、鄭俊宇議員、呂堅議員、郭強議員,MH、蕭浪鳴議員、黃煒鈴議員及徐君紹議員就上述標題事宜的提問，本署現謹覆如下：

渠務署的中文書面回覆

元朗明渠及其下游山貝河的水位受后海灣潮汐漲退影響，因此，本署在元朗橫洲東頭圍附近建造了一道充氣堤壩（連同一個在水流流量低時運作的泵房），以阻截下游河水流入元朗明渠的市中心段，減低對附近環境的影響。

本署於 7 月 29 日發現該堤壩因有損毀情況而未能正常運作，以致元朗明渠現時水位受潮汐漲退影響而升降。本署現正檢查該堤壩的損毀程度及調查成因，並會盡快安排維修工作。在完成維修前，本署會加強清理元朗明渠，包括調派承建商每日清理明渠內的垃圾及加密清理明渠淤泥。本署亦會採取臨時措施包括在元朗明渠上游的合適位置，堆放沙包及安裝水泵，以縮減下游河水流入元朗明渠市中心段的範圍。

渠務署新界北渠務部
2014 年 8 月 19 日