

政府總部
環境及生態局
(環境科)

香港添馬添美道2號
政府總部東翼15至16樓



ENVIRONMENT AND ECOLOGY BUREAU
(ENVIRONMENT BRANCH)
GOVERNMENT SECRETARIAT

15/F & 16/F, East Wing,
Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue, Tamar,
Hong Kong

本函檔號 Our Ref: (11) in EEB(EB)CR 21/3231/53(24)Pt 53

電話 Tel: (852) 3509 8660

來函檔號 Your Ref:

傳真 Fax: (852) 2147 5834

新界元朗橋樂坊2號
元朗政府合署13樓
元朗區議會秘書
(經辦人：梁曉惠女士)

梁女士：

要求中電改善供電系統及管理以減少供電故障

謝謝你於2024年7月18日的電郵，轉達元朗區議會湛家雄議員的信件（食物環境衛生委員會文件第38／2024號）。環境及生態局和機電工程署（機電署）的綜合回覆如下。

穩定可靠的電力供應對香港市民的生活，以及各層面的經濟活動都十分重要。政府非常關注中華電力有限公司（下稱「中電」）在2024上半年相繼發生的停電和電壓驟降事故，令公眾憂慮中電的服務水平有否下降。故此，政府認為中電有必要找出問題所在，減少未來發生事故的機會，維持一直以來香港賴以為榮的穩定可靠電力供應。

環境及生態局局長在2024年6月13日與中電總裁的會面中，要求了中電出資，讓機電工程署（機電署）聘請獨立顧問，全面檢視過去三年發生的所有電力驟降和供應中斷事故的原因和整個電力系統抵禦外在因素影響的能力，以及就如何提升電力供應的穩定和可靠性作出全面建議。就此，機電署與中電成立了「檢視中電供電系統特別工作組」，並已開展工作，包括招聘獨立顧問，以及籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」，監督獨立顧問的工作及就報告給予意見。

此外，機電署會繼續提升對電力公司的監管，包括加強對兩電設施的日常規管和巡查等，以確保兩電為市民提供安全可靠的電力供應。為進一步提升供電系統的安全和可靠性，機電署已要求兩電探討利用不同的創新科技，分析供電設備的健康狀況，從而優化保養維修工作的效率和提升供電的可靠性。

中電亦在 2024 年 7 月 17 日會見傳媒時表示會三管齊下改善電力系統的表現，包括：

- (一) 減低電力事故發生機會：於 40 萬伏特輸電塔加裝避雷提升避雷能力、加裝防洪設備、採用智能監測系統提升應變能力、加強巡查中電電纜附近的第三方工地應對第三方干擾；
- (二) 加快事故處理，縮短復電所需時間：增撥人手資源、加快緊急應增加流動發電機作緊急復電；以及
- (三) 為客戶提供適切的支援：與相關電業組織合作提供合適註冊電業工程人員資料，方便大廈有需要時聯絡，以加快客戶端設施復電。

政府會認真跟進中電提出的改善措施和繼續透過現有監管框架繼續監管電力公司，為香港提供可靠、穩定和安全的電力供應。再次感謝議員對電力供應議題的意見。

環境及生態局局長

(陳億利



代行)

副本抄送

機電工程署 (經辦人：梁耀康先生)

2024年7月29日