

二零一六年一月至十月十九日沙田區水管爆裂記錄

日期	地點	食水/ 鹹水	水管使用 年期	水管爆裂 原因
21-1-2016	大圍美田路近美城苑	食水	7.1	接合位 破損
19-2-2016	沙田車公廟路與沙田頭路交界	食水	30	喉身破損
20-2-2016	沙田銀城街近德榮街	鹹水	34	喉身破損
7-3-2016	火炭桂地新村 21 號	食水	30	喉身破損
31-3-2016	火炭桂地新村	食水	30	喉身破損
28-4-2016	沙田大圍道	食水	33	喉身破損
4-10-2016	馬鞍山路與西沙路交界	鹹水	28	喉身有洞
5-10-2016	馬鞍山路與西沙路交界	鹹水	28	喉身有洞
12-10-2016	馬鞍山雅景臺對出	鹹水	27	閘掣破損
13-10-2016	馬鞍山雅典居附近	鹹水	26.7	喉身有洞