

關注飲水機衛生情況

康樂及文化事務署(康文署)的回覆：

大埔海濱公園飲水機衛生情況

於2014年10月底一宗有關小學爆發急性腸胃炎個案，衛生防護中心已表示並無證據顯示上述個案與康文署大埔海濱公園的飲水機有關。就有關個案，康文署已安排有關工程部門檢查大埔海濱公園所有飲水機，檢查結果顯示有關飲水機運作正常；工程部門亦已抽取水樣本作化驗，檢驗結果亦顯示所有樣本合乎標準，公園職員已遵從署方指引保養和定時清潔飲水機。

中西區康樂場地飲水機資料

中西區室內康體設施，包括5個體育館、1個壁球中心及2個游泳池合共設有33部飲水機；而戶外場地則包括香港公園、添馬公園、中山紀念公園及其他公園及遊樂場等20個場地合共設置64部飲水機。上述場地的飲水機均有張貼更換濾芯或紫外光管日期。

現時，康文署轄下康樂場地飲水機的清潔及維修保養工作分別由清潔承辦商及相關工程部門負責。康文署已提醒員工必須按指引保養和定時清潔飲水機，包括每天清潔飲水機噴水口、金屬機面和按掣位置，並以1比99家用漂白水或酒精徹底消毒，再以清水徹底沖洗。至於飲水機的濾芯和紫外光燈，亦需分別每三個月及六個月更換，以確保飲水機的清潔。康文署的場地管理人員亦會密切監察承辦商的清潔工作，確保負責的員工按指引保養及清潔場地的飲水機。而有關工程部門會定期檢查飲水器，並在有需要時抽取飲水機水樣本化驗，確保其運作正常。

(二零一五年一月二十二日收到)

中西區區議會秘書處

二零一五年一月