

薄扶林般咸道及醫院道之間石牆樹 (古樹名木編號：HYD CW / 1)  
最新樹木風險緩減措施

## 目的

本文件旨在簡報一株由路政署負責護養，並因受褐根病感染而需要進行新一輪的樹木風險緩減措施及相關的臨時封路安排的石牆樹（亦為古樹名木，編號：HYD CW / 1）。

## 背景

2. 上述樹木位於般咸道及醫院道之間編號為 11SW-A/R434 石牆上的細葉榕。其根部向下延伸至石牆趾處另一個編號為 11SW-A/CR71 的斜坡上。本署曾在 2021 年 2 月 4 日向中西區區議會樓宇管理、環境衛生及工務委員會會議報告對該樹受褐根病感染後的管理計劃，說明為延長保留該樹並同時保障公眾安全要施行的一系列相應措施。再由於發現該樹枝幹有較大的移動及進一步根腐的問題，本署在 2021 年 3 月 25 日向中西區區議會大會報告在 2021 年雨季前完成的風險緩減措施：包括(1)適當修剪該樹以減輕其重量及受風的冠幅；及(2)安裝拉攬以鞏固該古樹。

3. 鑑於在 2023 年恆常護養檢查期間發現其中一條支撐的主根因受褐根病感染影響而斷裂，加上在颱風「蘇拉」及黑色暴雨信號過後，本署的測量團隊亦在定期測量中發現該樹主幹及樹枝不同位置有相當程度的移動幅度，顯示該樹的結構存在隱患。因此本署在 2023 年 9 月 22 日透過傳閱文件方式通知中西區區議會樓宇管理、環境衛生及工務委員會，並於同月為上述古樹進行一次較大幅度的修剪，務求減輕樹身的重量和減少受風的冠幅，以減低樹木倒塌的危機。

## 最近觀察狀況

4. 本署考慮到持續的褐根病感染及今年的雨季惡劣天氣可能對該樹結構的影響、在平衡公眾安全及保護石牆樹的各項因素後，計劃於今年 3 月初再次安排修剪，本署會與合約承辦商的樹藝師在屆時督導修剪工程。

## 修剪樹木程序及臨時交通安排

5. 本署就這次修剪計劃會張貼相關告示以知會公眾。從過往修剪該樹的經驗，是次樹木修剪工程預計為期兩日，期間需實施非繁忙時段的臨時交通安排，包括將醫院道靠近 HYD CW/1 方向的一條行車線及行人道暫時封閉，以利用該行車道和行人道的空間使用升降台及夾斗車等機器來進行樹木修剪工程，而餘下的行車線臨時改為單線雙程行車。這些措施亦是與之前修剪該樹的臨時交通安排相同，相信不會造成嚴重的交通影響。工程期間，本署的合約承辦商會安排人員向道路使用者作出清晰指示，確保他們的安全，並減少工程對公眾的影響。
6. 上述的修剪計劃預計於今年 3 月中完工。請各委員備悉上述計劃。

路政署

2024 年 2 月

附件 -- 受褐根病感染的古樹名木編號 HYD CW/1 護養及修剪計劃資料

受褐根病感染的古樹名木編號 HYD CW/1 護養及修剪計劃資料



圖片 1：古樹細葉榕位於般咸道及醫院道之間，編號為 11SW-A/R434 的石牆上



圖片 2：現時樹木的外觀及狀況（2024 年 2 月）