

**東區區議會**  
**地區小型工程計劃建議書**  
(優次編號：第 1 號)

1. 提交建議單位： 康樂及文化事務署(康文署)
2. 工程名稱： 柴灣體育館一樓冷氣系統改善工程
3. 工程目的(請指出現有問題，以及建議工程的效益，例如美化景觀、加強公共衛生等)：
- 柴灣體育館一樓冷氣系統已使用超過十二年，主要部件已呈現老化跡象。系統因機件老化，使用時常發出聲浪，而部分零件在市場中已被淘汰，未能更換。經機電工程署檢查及研究後，建議本署更換新型號的冷氣系統，以提升能源效益。
4. 工程受惠對象：
- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 區內所有居民 | <input type="checkbox"/> 傷殘人士                         |
| <input type="checkbox"/> 老人     | <input type="checkbox"/> 兒童及家長                        |
| <input type="checkbox"/> 青少年    | <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>場地使用人士</u> |
5. 預期受惠人數： 約 110,000 人次
6. 工程造價粗略估計 (可選擇不填寫)： 約 600,000 元
7. 工程大綱(請詳述有關工程細節、項目規格、如何與現有設施銜接等)\*：
- 工程將由機電工程署負責進行，工程大綱包括：
- 1) 拆除現有 2 套冷氣機及其部件；
  - 2) 供應及安裝 2 套新型號冷氣機及其部件；
  - 3) 供應及安裝相關喉管接駁，保溫及電力配置；及
  - 4) 測試及運作等。
8. 工程地點 (請夾附地圖明確標示工程地點)  
柴灣體育館一樓 (附件一(1.1))
9. 工程時間表粗略估計 (可選擇不填寫)：
- 若申請得到批准，安裝工程於 2016 年 1 月至 2 月進行，約需時 1 個月完成。
10. 其他與工程有關的資料(例如早前曾否作出申請、有否類似例子以供參照等)：
- 不適用。

機構名稱： 康樂及文化事務署  
日期： 2015 年 9 月 4 日

# 柴灣體育館一樓冷氣系統更換工程

## 工程地點平面圖

柴灣體育館一樓

