

致：東區區議會  
交通及運輸事務委員會

要求港鐵改善柴灣港鐵站內升降機內的通風系統

我們一直接收到不少市民投訴，指柴灣港鐵站的升降機內極度悶熱，經我們的測試後，驗證市民的投訴屬實。根據港鐵站內的顯示板提供的資（請參考附頁圖一），現場溫度為三十一攝氏度，當我們在升降機內停留約五分鐘後，物理和電子溫度計皆顯示溫度提升四度至三十五攝氏度（請參考附頁圖二）。升降機內極度焗熱的其中一個原因相信是通風系統較差，難以有效發揮降溫及散熱的作用。

升降機的建設主要是為有需要的人士，如長者、孕婦、殘疾人士、嬰兒或幼童等人提供便利的服務。然而，柴灣港鐵站的升降機內異常焗熱，令人感到不舒適。我們希望港鐵公司重視服務質素和顧及弱勢社群的需要，盡快解決有關問題，繼續為乘客提供高質素的服務。

我們在此要求香港鐵路有限公司改善柴灣港鐵站內升降機的通風系統，以提供一個較舒適的環境給升降機使用者。

提案議員： 黎志強、古桂耀、徐子見

聯署議員： 趙家賢、梁兆新、張國昌、麥德正、王振星、梁穎敏  
及鄭達鴻

2018 年 7 月 10 日

附頁

附圖 1：



附圖 2：



附圖 3：



附圖 4：

