




# 東廊東西行天橋餘下工程




東行天橋


西行天橋



↓ 現況



授權方案



授權方案 1



### 圖例

- 花槽、維修通道及內護欄
- 維修通道及內護欄
- 未完成之永久隔音罩工程

# 東廊西行的道路設計



## 原授權方案



# 東廊西行的道路設計 優化方案




現建議取消由維多利中心至城市花園東廊西行路段左邊花槽及維修通道，以維持西行方向至四線行車。

# 東廊東行的道路設計



## 原授權方案



**圖例**

— 花槽、內護欄及維修通道



# 東廊東行的道路設計

## 優化方案



現建議取消由維多利中心至城市花園東廊東行路段兩邊花槽及維修通道，以維持東行方向至三線行車。